



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n.466 del 10/4/2015

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°134 del 9/4/2015

Oggetto: lavori di somma urgenza ai sensi dell'art.176 del D.P.R. n.207/2010 per la sistemazione della condotta idrica Ø 200 in ghisa sita in via Pirandello incrocio via Italia e via turati incrocio salita Collegio. Approvazione perizia giustificativa e impegno di spesa. CIG: [ZF0140A2DC].

Anno 2015

L'anno duemilaquindici il giorno NONE del mese di aprile alle ore /////////////// nella sua stanza

Il Dirigente U.T.C.

Visto l'O.R.EE.LL.:

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.83/2006.

Vista la deliberazione consiliare n°76 del 28/11/2014 di approvazione bilancio.

Vista la deliberazione della Giunta municipale n.169/2014 di approvazione P.E.G. provvisorio;

Vista la determinazione sindacale n.26 del 2/7/2013.

Premesso che :

su segnalazione del locale comando di Polizia municipale, in merito ad una copiosa fuoriuscita di acqua in via Pirandello-incrocio via Italia, di fronte alla scuola media Tomasi, è stato effettuato sopralluogo dal quale è emersa la rottura della condotta principale che alimenta le scuole, gli uffici e la zona est dell'abitato;

nell'immediato si è proceduto alla chiusura della condotta per evitare la fuoriuscita di acqua, ma occorre con urgenza procedere allo scavo per mettere in luce la condotta e provvedere a riparare la stessa;

situazione simile si è creata in via Turati a seguito della rottura dell'anello in ghisa dove la fuoriuscita e infiltrazione di acqua ha dato luogo allo sprofondamento della sede stradale con grave pericolo per il transito pedonale e veicolare;

Considerato che la situazione richiedeva una soluzione immediata non realizzabile con gli operai comunali, in data 31/3/2015 il geom. Biagio Lo Presti ha redatto verbale di somma urgenza ai sensi dell'art.176 del D.P.R. 5.10.2010 n.207, per il ripristino della funzionalità della condotta, in argomento;

Dato atto che accertata l'impossibilità di risolvere tempestivamente la situazione con i mezzi ed il personale a disposizione dell'Amministrazione, con ordinanza n.41 del 31/3/2015 è stata affidata alla ditta Bellia Giuseppe, presente in sede e disponibile, l'immediata esecuzione dei lavori;

Visto:

il verbale di somma urgenza del 31 marzo 2015;

l'art.176 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207

l'art.12 del vigente Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori;

l'ordinanza n.41 del 31/3/2015

il computo metrico estimativo, redatto dal geom. Biagio Lo Presti, per un importo di €.12.400,00 IVA compresa;

Ritenuto di procedere alla approvazione dei lavori descritti nell'allegato computo e alla assunzione del relativo impegno di spesa;

DETERMINA

Di approvare l'allegato computo metrico dei lavori di sistemazione della condotta idrica in ghisa Ø 200, sita in via Pirandello incrocio via Italia, e in via Turati incrocio salita Collegio, redatto dal responsabile del servizio per un importo complessivo di €.12.400,00;

Di impegnare la somma di €.12.400,00 al cap.10516 imp.n°76219 sub_____.

Il Capo Settore U.T.C.
f.to Arch. Francesco Lo Nobile

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come previsto dal 4° comma art.151 D.L.gs. 267/2000 e al comma 3° dell'art.163 D.L.gs. 267/2000.

*Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Dott.Rosario Zarbo*



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Provincia di Agrigento

Ufficio idrico

**Al Capo Settore UTC
SEDE**

prot. n.11087 del 09/04/2015/

OGGETTO: PERIZIA ESTIMATIVA PER IMPEGNO DI SPESA: LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART.176 DEL D.P.R. 207/2010, PER LA RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA DA MM.200 IN GHISA SITA IN VIA PIRANDELLO INCROCIO VIA ITALIA E IN VIA TURATI INCROCIO SALITA COLLEGIO.

Perizia estimativa redatta ai sensi del regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e forniture, approvato con delibera consiliare n. 57 del 21.11.2013.

Visto il verbale di somma urgenza del 31 MARZO 2015, avente per oggetto la riparazione della condotta idrica da mm.200 in ghisa sita in via Pirandello Incrocio via Italia e via Turati incrocio via Salita Collegio.

Vista l'Ordinanza del Capo Settore n° 41 del 31 marzo 2015, con cui si ordinava alla ditta BELLIA Giuseppe con sede in via Corso Odierna in Palma di Montechiaro, con un ribasso del 12,00%.

Considerato che per la natura del problema, mancata fornitura dell'acqua potabile oltre che ai cittadini residenti nell'area tra via Pirandello e via Turati, alle scuole ed agli uffici della zona, si poteva generare pericolo per la salute pubblica, con la ditta BELLIA Giuseppe si è intervenuti immediatamente.

A mezzo escavatore si è scavato a ridosso del punto dove è straripata l'acqua trovando uno squarcio nel tubo in ghisa, per effettuare la riparazione è stata necessaria la demolizione della soletta del pozzetto in cemento armato esistente, sostituendo il tratto di tubo e ricostruendo gli allacci della scuola media Tomasi e della villetta Falcone Borsellino. L'erogazione è stata possibile ed è ripresa l'indomani della rottura.

Subito dopo si è intervenuti in via Turati incrocio salita Collegio, scavando per mettere a vista la condotta in ghisa da mm.200, costituente l'anello della rete idrica cittadina. Si è trovata la prima rottura e si è riparata ma, durante la fase di ricoprimento si è vista una infiltrazione proveniente da monte, alla data odierna si sta continuando la scavo per individuare il punto della rottura del tubo in ghisa da mm.200.

Sottostante la tipologia dei lavori e del materiale occorrente per far eliminare le fuoriuscite d'acqua dalla condotta in ghisa da mm.200.

Nolo di escavatore per ricerca rotture, fornitura e posa in opera di tubi e pezzi speciali in ghisa. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per ripristinare la pavimentazione da rifinire con conglomerato bituminoso.

Al momento, a lavori in corso e non terminati, si stima un importo presunto di euro 10.000,00 più IVA al 22% pari ad euro 2.400,00 spesa complessiva euro 12.400,00.

Il Coordinatore dell'Ufficio Idrico
Geom. Biagio Lo Presti





COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Provincia di Agrigento

Ordinanza n. 41 del 31 marzo 2015

OGGETTO: lavori di somma urgenza ai sensi dell'art.176 del D.P.R. 207/2010, per la riparazione della condotta idrica Ø 200 in ghisa sita in via Pirandello incrocio via Italia e in via Turati incrocio salita Collegio.

Il Dirigente U.T.C.

Visto il verbale di somma urgenza del 31 marzo 2015, redatto dal geom. Biagio Lo Presti dal quale si rileva che:

su segnalazione del locale comando di Polizia municipale, in merito ad una copiosa fuoriuscita di acqua in via Pirandello-incrocio via Italia, di fronte alla scuola media Tomasi, è stato effettuato sopralluogo dal quale è emersa la rottura della condotta principale che alimenta le scuole, gli uffici e la zona est dell'abitato;

nell'immediato si è proceduto alla chiusura della condotta per evitare la fuoriuscita di acqua, ma occorre con urgenza procedere allo scavo per mettere in luce la condotta e provvedere a riparare la stessa;

situazione simile si è creata in via Turati a seguito della rottura dell'anello in ghisa dove la fuoriuscita e infiltrazione di acqua ha dato luogo allo sprofondamento della sede stradale con grave pericolo per il transito pedonale e veicolare;

Considerato che:

questa Stazione appaltante ha avviato le procedure per addivenire ad un accordo quadro per la manutenzione rete idrica e fognaria, ma ancora non dispone di una impresa per effettuare i lavori necessari;

i lavori sopra descritti rivestono carattere di somma urgenza ai sensi dell'art.176 del D.P.R. 207/2010;

Accertata l'impossibilità di risolvere tempestivamente la situazione con i mezzi ed il personale a disposizione dell'Amministrazione, nelle more della conclusione della procedura di accordo quadro, sono state contattate alcune ditte locali, tra le quali quella presente in sede e disponibile ad iniziare i lavori fin da subito è risultata essere la ditta Bellia Giuseppe ;

Dato atto che la ditta ha offerto il ribasso del 12,00% sui lavori da eseguire;

Visto il Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con deliberazione consiliare n.57/2013;

Visto l'art.176 del D.P.R. n.207/2010

ORDINA

All'impresa Bellia Giuseppe l'immediata esecuzione dei lavori di somma urgenza per la riparazione della condotta idrica Ø 200 in ghisa sita in via Pirandello incrocio via Italia e in via Turati incrocio salita Collegio .

Si da atto che l'impresa interpellata ha offerto un ribasso medio, sui lavori che verranno eseguiti, del 12,00 %.

I lavori verranno diretti dal tecnico comunale Geom. Biagio Lo Presti che assolverà anche alle funzioni di Responsabile unico del Procedimento e di Responsabile dei Lavori, ai sensi del D.P.R. 207/2010;

Il R.U.P., ai sensi dell'art. 176 del citato D.P.R. 207/2010, dovrà compilare una perizia giustificativa con l'ammontare dei lavori per il successivo impegno di spesa e le approvazioni necessarie, nei termini ivi previsti.

La presente ordinanza viene notificata, con consegna brevi manu, a:

1. Titolare dell'impresa Bellia Giuseppe, Corso Odierna, Città;
2. Geom. Biagio Lo Presi- U.T.C., Sede;

Copia per conoscenza viene trasmessa ai VV.UU.- Sede

Per accettazione

Il Dirigente U.T.C.
Arch. Francesco Lo Nobile



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

31 marzo 2015

Oggetto: Verbale di Somma Urgenza ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010, per la riparazione della condotta idrica Ø 200 in ghisa sita in via Pirandello incrocio via Italia e in via Turati incrocio salita Collegio.

Premesso che:

su segnalazione del locale comando di Polizia municipale, in merito ad una copiosa fuoriuscita di acqua in via Pirandello-incrocio via Italia, di fronte alla scuola media Tomasi, è stato effettuato sopralluogo dal quale è emersa la rottura della condotta principale che alimenta le scuole, gli uffici e la zona est dell'abitato;

nell'immediato si è proceduto alla chiusura della condotta per evitare la fuoriuscita di acqua, ma occorre con urgenza procedere allo scavo per mettere in luce la condotta e provvedere a riparare la stessa;

situazione simile si è creata in via Turati a seguito della rottura dell'anello in ghisa dove la fuoriuscita e infiltrazione di acqua ha dato luogo allo sprofondamento della sede stradale con grave pericolo per il transito pedonale e veicolare;

In atto questa Stazione appaltante non dispone di contratto di appalto per la manutenzione della rete idrica pubblica per effettuare i lavori necessari, e l'Ufficio manutenzione non dispone di personale e mezzi necessari ad effettuare tempestivamente l'intervento;

Preso atto:

che i lavori urgenti da effettuare consistono:

Nello scavo di circa ml 20,

Nella sostituzione dei tratti di condotta Ø 200 che risulteranno danneggiati;

Nel ripristino stato dei luoghi;


Ritenuto indifferibile e urgente adoprarsi senza indugio per l'immediata esecuzione dei lavori suddetti.

Visto l'art. 176 del D.P.R. 207/2010;

DICHIARA

che i lavori sopra descritti rivestono carattere di somma urgenza ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010 e comunque tali da giustificare l'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente per il loro affidamento;

Palma di Mont.ro li 31/3/2015



Il Tecnico U.T.C.
Geom. Biagio Lo Presti

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per
giorni 15 consecutivi dal _____ al _____

IL MESSO COMUNALE _____

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE _____

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE