COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Registro Generale
n. 1165 del 01-12-2016

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N° 417 del 1/12/2016

Oggetto: Approvazione preventivo per la manutenzione e riparazione MotoApe Piaggio Targa CP 37770 in dotazione al servizio cimiteriale- CIG : ZDB1E4FA33 - Affidamento alla ditta Autofficina Marino Rosario

Anno 2016

L'anno duemilasedici il giorno Uno del mese di dicembre alle ore ////////// nella sua stanza

IL DIRIGENTE U.T.C.

Visto l'O.R.EE.LL.:
Visto il D.Lgs n.267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C .83/06
Vista la delibera di C.C. n.78/2015 di approvazione bilancio
Vista la delibera di G.M. n.153/2015 di approvazione PEG 2015 e PEG provvisorio 2016
Visto la determina sindacale n.68 del 31/10/2016

Premesso :

- che il responsabile della gestione cimiteriale con relazione prot.36319 del 20/10/2016 e il responsabile del servizio cimiteriale con nota prot.n.36908 del 26/10/2016, hanno evidenziato il grave stato di degrado in cui versa il cimitero comunale, situazione resa più grave dal fermo della Motoape Piaggio, targata CP 37770, unico mezzo in dotazione al cimitero comunale che risulta attualmente inutilizzabile per guasti di natura meccanica, con grave disagio per lo svolgimento dei normali compiti istituzionali, stante che il personale non può smaltire con facilità tutti i residui delle potature degli alberi i e fiori secchi che riempiono i cassonetti ;

Considerato che l'Ente al momento non ha nessun tipo di convenzione in essere con officine meccaniche e ditte specializzate nel settore, per la sistemazione dell'inconveniente, e, data l'urgenza l'ufficio economato ha effettuato un'indagine tra le officine che operano nel territorio, acquisendo il preventivo dell'Autofficina di Marino Rosario che ha effettuato verifica sulle parti meccaniche del mezzo e ha individuato gli interventi necessari per rimettere in funzione la motoape

che consistono in: sostituzione cuscinetti albero, scatola filtro aria, kit termico, paraoli albero motore, candela, guarnizioni, albero motore e filtro aria per un importo complessivo di €.660,60 Iva e manodopera inclusa;
Dato atto, che l'offerta della su citata ditta risulta congrua per l'Amministrazione Comunale;

Ritenuto urgente ed indispensabile, per quanto sopra rappresentato, mettere in atto i provvedimenti necessari per la manutenzione del mezzo MotoApe Piaggio - Targa CP 37770 onde assicurare le condizioni minime di decoro urbano nel cimitero comunale stante anche l'avvicinarsi della Commemorazione dei defunti e per consentire il normale svolgimento delle attività del servizio cimiteriale;
Vista la notadell'ASP di Agrigento assunta agli atti di questo Ente al prot.n.41184 del 30/11/2016.
Dato atto che:
la caratteristica specifica della fornitura non consente di ricorrere al mercato elettronico;
per la scelta del contraente cui affidare la fornitura di che trattasi, questa amministrazione intende ricorrere all'affidamento diretto di cui all'art.36 coma 2 lett.a) del D.Lgs n.50/2016;

DETERMINA

Di affidare alla ditta Autofficina Marino Rosario la manutenzione e riparazione del mezzo MotoApe Piaggio Targa CP 3770 necessaria per il ripristino del normale funzionamento del mezzo, con le caratteristiche di cui all'allegato preventivo, per l'importo complessivo di €.660,60 Iva e monadopera inclusa.
Di impegnare la somma di €.660,60 all'intervento n.12091.03.9190 denominato " manutenzioni e riparazioni autoveicoli servizi cimiteriali" imp.n. 80228 .
Dare atto che trattasi di spesa necessaria e urgente al fine di evitare che vengano arrecati danni certi e gravi all'Ente, ai sensi dell'art.163 comma 2, D.Lgs 167/2000, onde assicurare le condizioni minime di decoro urbano al cimitero comunale e per permettere il normale svolgimento delle attività del servizio cimiteriale;

Il Capo Settore U.T.C.
Ing.Concetta Di Vincenzo

Si attesta la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del T.u.o.e.l.

Il Capo Settore U.T.C.
(Ing.Concetta Di Vincenzo)

Visto per il riscontro di compatibilità ai sensi dell'art.183, comma 6, del T.u.o.e.l.

Il responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Giuseppina La Gaetana

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.183, comma 7, del T.u.o.e.l.

Il responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Giuseppina La Gaetana

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Sede legale: C/da Consolida cap. 92100 Agrigento
Partita IVA/C.F.: 02570930848
Dipartimento di Prevenzione – Area Igiene e Sanità Pubblica

Referente Igiene e Sanità Pubblica – Comune Palma di Montechiaro

Tel. 0922 790111 /790217 - Fax 0922790219 Via Maccacaro n. 1

Prot.n. 195874 del 30/11/2016

Al SINDACO
Palma di Montechiaro

Oggetto: Carenze igieniche presso il Cimitero Comunale.

A seguito sopralluogo presso il Cimitero di questo Comune sono state evidenziate Carenze igieniche per il mancato allontanamento dei rifiuti cimiteriali con accumulo di fiori secchi lungo i viali e le aree cimiteriali.

Tale carenza lede il decoro per i Cari Defunti ed inoltre genera molestia ai visitatori ed al personale addetto, a causa del proliferare di parassiti infestanti.

Pertanto, per le motivazione sovraesposte, si richiede un intervento urgente di pulizia degli spazi cimiteriali, assicurando l'immediata asportazione e l'allontanamento dei rifiuti cimiteriali prodotti.

Certa di un sollecito riscontro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
Servizio di Igiene Pubblica
Palma di M.ro
DISTRETTO
Di
LICATA

Il Referente Comunale di Igiene Pubblica
D.ssa Rosaria Inguanta

Comune di Palma di Mont.ro
Protocollo Generale
TIPO - E
PROT.N.0041184
del 30/11/2016

AUTOFFICI IA MARINO ROSARIO

PREVEN' IVO DI LAVORAZIONE

SPETT.LE POSTE ITALIANE

SI COMUNICANO I DATI SOTTO RII ORTATI RELATIVI ALLA PREVISTA LAVORAZIONE
MOTOC ARRO TARGATO APE

CODICE	DESCRIZIONE	UNITARIO	Q.T	PREZZO	SC.	PARZ.	I.V	TOTALE IVA	PREZZO + IVA
	CUSCINETTI ALBERO	45,90	1	45,90	10	41,31		-	41,31
	SCATOLA FILTRO ARIA	108,19	1	108,19	10	97,37	22	21,42	118,79
	KIT TERMICO	120,00	1	120,00	10	108,00	22	23,76	131,76
	PARAOLI ALBERO MOTOF	18,03	1	18,03	10	16,23	22	3,57	19,80
	CANDELA	2,50	1	2,50	10	2,25	22	0,50	2,75
	GUARNIZIONI	13,77	1	13,77	10	12,39	22	2,73	15,12
	ALBERO MOTORE	138,50	1	138,50	10	124,65	22	27,42	152,07
	FILTRO ARIA	5,36	1	5,36	10	4,82	22	1,06	5,89

TOTALE IMPONIBILE	407,03
TOTALE IVA	80,46
TOTALE	487,48

MANODOPERA

MINUTI	DESCRIZIONE	COSTO ORARIO	IMPONIBILE MANODOPERA	IVA	TOTALE
330	TAGLIANDO	0,43	141,90	31,22	173,12

TOTALE IMP MANODOP	56,10
TOT. IVA MAN.	12,34
TOT. MANODOPERA	68,44

TOTALE IMPONIBILE	548,93
TOTALE IVA	111,68
TOTALE COMPLESSIVO	660,60

36319

Comune di Palma di Montechiaro
Protocollo N.0036319/2016 del 20/10/2016

Al Geom. Falsone Giuseppe
Responsabile dei servizi Cimiteriali
presso il Comune di Palma di M.
SEDE

Prot. 36319 del 20/10/2016

Oggetto: richiesta di riparazione Ape targa CP 37770

Con la presente si comunica alla S.V. In qualita di responsabile del servizio Cimiteriale che il mezzo un' Ape Piaggio, in dotazione presso questo Cimitero locale, attualmente per motivi meccanici risulta ferma, con particolari conseguenze nel riguardo della raccolta e pulizia dei rifiuti all' interno dello stesso Cimitero, visto anche il sopraggiungere delle festivita del mese di Novembre, commemorazione dei Defunti .

Tanto si riferisce per dovere d'ufficio.

Il Custode del Cimitero

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
(Provincia di Agrigento)
Settore U.T.C.
Ufficio Servizi Cimiteriali

Prot. Int. n. 36908 del 26/10/2016

Al Dirigente U.T.C. F.F.
Concetta Di Vincenzo
SEDE

Oggetto: Pulitura cimitero, mancanza mezzi per trasporto materiale.

Con nota prot. n. 26808 del 28/07/2016 è stato comunicato allo S.V. la situazione in cui versava il cimitero e tutti gli interventi che si dovevano apportare, con particolare riferimento alla sala di autopsia, ai bagni e alle parti pericolanti. Il Custode ha riferito che l' intervenuto ha interessato solo in parte la sala di Autopsia tralasciando gli altri interventi: bagni e parti pericolanti. Inoltre si ribadisce ancoro una volta che a causa della mancanza di mezzi non è stato, fino ad oggi, possibile intervenire per trasportare i cumoli di materiale proveniente dalla pulitura giacenti all'interno del cimitero e il trasporto e lo svuotamento dei contenitori d'immondizia fuori dello stesso. Pertanto il sottoscritto si solleva da ogni responsabilità in quanto non è stato messo nelle condizioni di operare per la mancanza di mezzi.

Palma di Montechiaro il 26/10/2016

Il Responsabile del servizio
Geom. G. Falsone

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal _____ al _____.

Il Messo Comunale **Il Segretario Comunale**

Dalla Residenza Municipale, lì _____

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale