COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n. 450 **del** 24.04.2017

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N° 117 ***del*** 20/4/2017

Oggetto: *lavori di somma urgenza ai sensi dell'art.163 del D.Lgs 50/2016, per la riparazione della condotta idrica della Tre Sorgenti, nel tratto sottostante la strada S.S.115, al Km. 216,70 direzione Licata, proveniente dal partitore di Sconfitta, che rifornisce il serbatoio idrico comunale di contrada Garrubbito.* Approvazione perizia giustificativa e impegno di spesa. CIG: [ZE01E57BCE].

Anno 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di aprile alle ore ////////// nella sua stanza

Il Dirigente U.T.C.

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.83/2006.
Vista la deliberazione consiliare n°18/2017 di approvazione bilancio.
Vista la deliberazione della Giunta municipale n.153/2015 di approvazione P.E.G.;
Vista la determinazione commissariale n.8 del 31/03/2017

Premesso che :

in data 11 aprile 2017 il geom. Biagio Lo Presti ha redatto verbale di somma urgenza dal quale si rileva che su segnalazione del fontaniere Burgio, effettuato sopralluogo sulla strada statale 115, è stata rilevata una grossa quantità d'acqua che fuoriusciva dal bordo della strada, lato sud.

nell'immediato si è proceduto a contattare il Consorzio Tre Sorgenti chiedendo la chiusura della condotta per evitare la perdita di acqua e permettere di individuare il guasto;

l'ufficio si è attivato per effettuare la riparazione che fin da subito è apparsa seria e difficoltosa, in quanto la condotta attraversa trasversalmente la strada statale 115, e l'acqua fuoriusciva dalla cunetta posta a sud della corsia, con forte probabilità che la rottura interessasse il tratto di condotta posto proprio al di sotto della strada statale 115.

Considerato che la situazione richiedeva una soluzione immediata non realizzabile con i mezzi ed il personale a disposizione dell'Amministrazione, con ordinanza n.46 del 11/4/2017 è stata affidata alla ditta Zarbo Giuseppe, presente in sede e disponibile, l'immediata esecuzione dei lavori;

Visto:

il verbale di somma urgenza del 11 aprile 2017;
l'art.163 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50
l'ordinanza n.46 del 11/04/2017

la relazione di stima, redatta dal geom. Biagio Lo Presti, che prevede per il completamento dei lavori una spesa di circa €.6.200,00 IVA compresa;
Ritenuto di procedere alla approvazione dei lavori descritti nella suddetta relazione e alla assunzione del relativo impegno di spesa;

DETERMINA

Di impegnare e imputare a seguito della costituzione di obbligazione giuridicamente perfezionata nei confronti della ditta Zarbo Giuseppe, per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza relativi alla *riparazione della condotta idrica della Tre Sorgenti, nel tratto sottostante la strada S.S.115, al Km. 216,70 direzione Licata, proveniente dal partitore di Sconfitta, che rifornisce il serbatoio idrico comunale di contrada Garrubbito.*, la somma di €.6.200,00 all'intervento 01052.02.0125 imp.n°81266, con esigibilità nell'esercizio 2017.

Dare atto che la predetta spesa rientra nelle previsioni di cui all'art.163, commi 1 e 2, del D.Lgs 267/2000;

Di avere verificato ai sensi dell'art.183, comma 8 del T.u.o.e.l. che, il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

Dare atto che la presente determinazione è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.183, comma 7, del T.u.o.e.l.

Capo Settore U.T.C.
ing. Concetta Di Vincenzo

Si attesta la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del T.u.o.e.l.

Il Capo Settore U.T.C.
Ing. Concetta Di Vincenzo

Visto per il riscontro di compatibilità ai sensi dell'art.183, comma 8, del T.u.o.e.l.Il

Responsabile del servizio Finanziario
dott. Rosario Zarbo

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.183, comma 7, del T.u.o.e.l.

Responsabile del servizio Finanziario
dott. Rosario Zarbo

Previsione cap.0125	impegnato	disponibilità
€. 54.597,00	€. 18.433,07	€. 36.163,93

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento
Ufficio Idrico

Prot.13721 del 20/04/2017

AL DIRIGENTE U.T.C.
SEDE

OGGETTO: Relazione per l'impegno di spesa, sui lavori di somma urgenza ai sensi dell'art.163 del D.Lgs 50/2016, per la riparazione della condotta idrica della Tre Sorgenti, nel tratto sottostante la strada S.S.115, al Km. 216,70 direzione Licata, proveniente dal partitore di Sconfitta, che rifornisce il serbatoio idrico comunale di contrada Garrubbito.

A seguito dell'Ordinanza Dirigente Ufficio Tecnico n° 46 dell'11 aprile 2017, si relaziona sull'intervento di riparazione della condotta in acciaio da mm. 300, ubicata sotto la Strada Statale 115, al Km. 216,70.
Per come dichiarato nella relazione di somma urgenza, la situazione è apparsa subito critica e pericolosa. La fuoriuscita d'acqua lambiva il bordo della carreggiata sud del manto stradale della S.S.115, e il perdurare della situazione avrebbe potuto provocare il cedimento della carreggiata con potenziali danni non solo alla struttura stradale ma anche agli automobilisti che in quel momento transitavano in quel tratto. E' stato obbligatorio ed urgente interrompere la fuoriuscita dell'acqua chiamando il Consorzio della TRE SORGENTI e chiedendo di far chiudere l'acqua immediatamente, e procedere, da subito, a scavare per verificare se la fuoriuscita d'acqua aveva in qualche modo creato dei vuoti tali da generare pericolo per il flusso veicolare.
Lo stesso giorno si è proceduto a scavare sul punto della fuoriuscita d'acqua, e con difficoltà, per la presenza di acqua e fango, si era potuto vedere che in prossimità della condotta non si erano creati vuoti o voragini pericolosi per il traffico. L'indomani mattina si è proceduto ad allargare lo scavo, constatando che nel tubo si era creato un taglio, di circa un metro. Si è deciso di procedere alla saldatura del tubo attivandosi a far intervenire un artigiano idoneo ad eseguire l'intervento con l'attrezzatura che il caso necessita.

L'operazione si è conclusa il giorno dopo, e da subito si è fatta riprendere l'erogazione per Palma, per verificare l'integrità della saldatura. Dopo ventiquattro ore, dalla saldatura è risultata asciutta, quindi si è certi della riparazione e si può procedere alla sistemazione dello scavo e di quanto altro necessario.
Si procederà all'esame della zona per scoprire la causa delle continue fuoriuscite che interessano un fronte di circa cento metri la scarpa della strada e che si riversano sulla sede della stradella di servizio adiacente la strada S.S.115.
In ogni caso considerato che l'impegno di spesa si deva fare entro i dieci giorni dal rilascio dell'ordinanza, si prevede per il completamento dell'intervento una somma pari a circa 5.000,00 euro più IVA al 22% per un importo pari ad **euro 6.2000,00. In ogni caso si liquiderà alla ditta il lavoro effettivamente prestato a consuntivo previa certificazione del tecnico incaricato.**
Ad oggi si propone di impegnare la somma di euro 6.200,00 complessivi.

Il Geometra dell'Ufficio Idrico
Geom. Biagio Lo Presti

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal _____ al _____

IL MESSO COMUNALE _____

Dalla Residenza Municipale, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE_____

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, lì_____

IL SEGRETARIO COMUNALE