

U.T.C



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
(Provincia di Agrigento)

Registro Generale

n. 1253 del 29.10.2015

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N° 358 del 24/10/2015

Oggetto: *riparazione di n.2 pompe di estrazione fanghi di ricircolo e n.2 pompe di estrazione fanghi di supero per ripristino dell'impianto di depurazione di c/da Cappello. Approvazione preventivo e affidamento alla ditta NURC - CIG: Z1C16C2B93*

Anno 2015

L'anno duemilaquindici il giorno 26 del mese di ottobre alle ore //////// nella sua stanza

Il Dirigente U.T.C.

Visto l'O.R.EE.LL.:

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.83/206.

Vista la deliberazione consiliare n.76 del 28/11/2014 di approvazione bilancio.

Vista la deliberazione della Giunta municipale n.169/2014 di approvazione PEG provvisorio.

Vista la determinazione sindacale n.1 del 27/1/2015.

Visto il vigente regolamento per acquisizione in economia

Premesso che:

questo comune dispone di un impianto di depurazione acque nere provenienti dalla fognatura urbana del comune di Palma di Montechiaro e di stazioni di sollevamento che gestisce per la normale manutenzione tramite affidamento alla ditta NURC srl;

per la direzione e supervisione dell'impianto si avvale invece del dott.Carlo Lipani, rappresentante della TER.A. Consulting, che effettua la gestione analitica dell'impianto e verifica che la ditta affidataria della manutenzione rispetti le condizioni e regole previste dal capitolato speciale d'appalto;

con nota prot.31758 del 05/10/2015 la ditta NURC ha comunicato che a seguito delle violente precipitazioni atmosferiche del 2 ottobre avvenute nel territorio di Palma di Montechiaro si è riversato all'impianto una notevole quantità di refluo e di materiale vario tale da provocare l'occlusione della griglia grossolana posta all'ingresso dell'impianto di depurazione, tutto ciò ha provocato la fuoriuscita di parte di liquame che ha invaso una porzione dell'area circostante e parte interna del locale in cui sono alloggiare le due pompe di estrazione fanghi e le tre pompe di ricircolo fanghi, evidenziando il mancato funzionamento del comparto ricircolo/estrazioni fanghi;

che la NURC, visto l'urgenza, ha provveduto immediatamente allo svuotamento ed alla bonifica del predetto locale e dell'area circostante e allo smontaggio dei motori elettrici e delle pompe per verificare i danni subiti ed in data 04/10/2015 e ha fornito ed installato n.1 pompa per il ricircolo e n.1 pompa per i fanghi di supero di loro proprietà, al fine di evitare il fermo dell'impianto ;

con nota con nota prot.32590 del 09/10/2015 la ditta NURC a seguito della verifica effettuata sulle pompe di estrazione fanghi di ricircolo e sulle pompe di estrazione fanghi di supero ha fatto pervenire preventivo di spesa per manutenzione delle pompe di estrazione fanghi di ricircolo, di €.1.950,00 oltre Iva cadauno e di €.1.170,00 oltre Iva per le pompe di estrazione fanghi di supero;

che con nota prot.33543 del 15/10/2015 la ditta NURC ha comunicato che a seguito di un successivo evento atmosferico (alluvione) verificatosi il 15 c.m., è confluito all'impianto di depurazione una quantità superiore di reflui che penetrando all'interno del locale pompe ha danneggiato la pompa di ricircolo e la pompa di supero di proprietà della suddetta ditta installate il 4 c.m. , con conseguente fermo dell'impianto di depurazione;

che con nota prot.34761 del 26/10/2015 il dott.Carlo Lipani rappresentante della TER.A Consulting ha comunicato lo stato di fermo dell'impianto e l'urgenza del ripristino delle pompe di ricircolo e di supero;

Considerato che:

il Capitolato speciale d'appalto prevede che i lavori di riparazione straordinaria, che non rientrano in quelli programmati, vengano eseguiti dalla ditta appaltante previa presentazione di preventivo di spesa che dovrà essere sottoposto all'attenzione del direttore dell'impianto e conseguentemente autorizzato della stazione appaltante;

Dato atto, che per il ripristino dell'impianto occorre provvedere alla riparazione di almeno di una pompa di ricircolo e di una pompa di supero di proprietà comunale e contestualmente provvedere alla riparazione delle due pompe fornite dalla NURC per evitare il fermo dell'impianto;

Considerato che per i due interventi di riparazione di n.4 pompe occorre la somma complessiva di €.7.612,80 Iva inclusa;

Visto:

il preventivo di spesa formulato dalla ditta NURC srl allegato alla presente, che contiene tutti gli elementi di dettaglio in ordine all'analisi dei costi;

Ritenuto urgente ed indispensabile, per quanto sopra rappresentato, mettere in atto i provvedimenti necessari per la manutenzione suddetta, indispensabile ad assicurare le condizioni minime sotto l'aspetto igienico sanitario

DETERMINA

Di approvare il preventivo trasmesso dalla ditta NURC srl per la riparazione di n.2 pompe di estrazione fanghi di ricircolo fanghi e n.2 pompe di estrazione fanghi di supero dell'impianto di depurazione sito in c/da Cappello dell'importo di €.7.612,80 Iva, inclusa affidando alla stessa la riparazione di che trattasi;


Di impegnare a seguito della costituzione di obbligazione giuridicamente perfezionata nei confronti della ditta NURC srl, per la riparazione di che trattasi, la somma complessiva di €.7.612,80 all'intervento 2090401 cap.10708 imp.n° 28158 la spesa troverà copertura nel bilancio in corso di approvazione

Dare atto che trattasi di spesa necessaria ed urgente al fine di evitare danni gravi e certi all'Ente

Di avere verificato ai sensi dell'art.183, comma 6 del T.u.o.e.l. che, il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

Dare atto che alla liquidazione si provvederà successivamente, a intervento eseguito, previa trasmissione, da parte della ditta, di relazione sui lavori eseguiti, sulle sostituzioni effettuate che dovranno essere garantite per almeno un anno.

Il Capo Settore U.T.C.
Arch. Francesco Lo Nobile





Vs. Rif. :

Spett.le

COMUNE DI
PALMA DI MONTECHIARO
(Provincia di Agrigento)
1. Arch. Francesco Lo Nobile
1. Ass. Di Miceli
Fax 0922 799322
Fax 0922 799380

Ns. Rif. :3104-gest

Comune di Palma di Montecaro
Protocollo Generale
TIPO - E
PROT. N. 0031758
del 05/10/2015



Dr. Carlo Lipani
carlip@tiscali.it

Napoli, lì 02.10.2015

OGGETTO: Servizio di gestione tecnico-operativa e manutenzione delle stazioni di sollevamento, dell'impianto di depurazione acque nere provenienti dalla fognatura urbana del Comune di Palma di Montecaro e delle opere complementari

Con riferimento al servizio in oggetto indicato con la presente si comunica che a seguito di violente precipitazioni atmosferiche avvenute nella notte scorsa è pervenuta all'impianto una notevole quantità di refluo in ingresso; la stessa ha trasportato un quantitativo di materiale grossolano tale da provocare l'occlusione della griglia grossolana a pulizia manuale posta all'ingresso dell'impianto immediatamente a monte del canale semicircolare che fa da sfioratore di piena; quanto descritto ha provocato la fuoriuscita di parte del liquame che ha, a sua volta, invaso una porzione dell'area circostante fino a penetrare all'interno del locale in cui sono alloggiate le due pompe di estrazione fanghi e le tre pompe di ricircolo fanghi, allagandolo fino all'altezza dei corpi motore delle pompe.

La scrivente, prontamente intervenuta, ha provveduto allo svuotamento ed alla bonifica del predetto locale e dell'area circostante; sta inoltre provvedendo allo smontaggio dei motori elettrici delle stesse pompe per il trasporto in officina, la verifica dello stato di funzionamento, la definizione degli eventuali tempi di ripristino e dei relativi costi per gli interventi occorrenti che Vi saranno comunicati con successiva nota.

Per quanto sopra esposto l'impianto al momento marcia privo del funzionamento del comparto di ricircolo/estrazione dei fanghi.

Si invita pertanto codesta Spett.le Amm.ne, se ritenuto opportuno, di volerne dare urgentemente notizia agli organi di controllo competenti.

Si coglie nel contempo l'occasione per render noto che gli addetti all'impianto hanno segnalato il mancato afflusso di refluo dalla tubazione relativa al Villaggio Giordano.

Intanto con l'occasione

Distinti Saluti
NURC srl

NURC S.r.l.

Sede: Via Comunale delle Murelle n. 45 - 80146 NAPOLI
Tel 081 19101602 Fax 081 0112700 Mob 333 6270994
PEC: nurcsrl@legalmail.it e-mail: info@nurc@gmail.com
Codice fiscale e Partita IVA: 07113661214

*medizzi*

Vs. Rif. :

Spett.le

COMUNE DI
PALMA DI MONTECHIARO
(Provincia di Agrigento)
a. Arch. Francesco Lo Nobile
a. Ass. Di Miceli
Fax 0922 799322
Fax 0922 799380

Ns. Rif. : 3121-GEST

Comune di Palma di Monteciaro
Protocollo Generale
TIPO - E
PROT. N. 0032590
del 09/10/2015



Dr. Carlo Lipani
carlip@tiscali.it

Napoli, lì 08.10.2015

OGGETTO: Servizio di gestione tecnico-operativa e manutenzione delle stazioni di sollevamento, dell'impianto di depurazione acque nere provenienti dalla fognatura urbana del Comune di Palma di Montechiaro e delle opere complementari

Con riferimento al servizio in oggetto indicato ed alla precedente nota prot. 3104-gest del 02.10.2015, con la presente si comunica l'esito delle risultanze dello smontaggio dei motori elettrici e del corpo pompa delle tre pompe di ricircolo fanghi e delle due pompe di estrazione fanghi effettuata presso l'officina di riferimento della scrivente.

N. 3 Pompe di estrazione fanghi di ricircolo

Su ciascuna delle su menzionate pompe necessita: nella parte motrice la ricostruzione dell'avvolgimento dello statore (a doppia velocità 900/700 giri con due avvolgimenti da 6/8 kW), la sostituzione di n. 1 cuscinetto tipo 6309 2RS e di n. 1 cuscinetto tipo 6310 2RS, la sostituzione dei giunti dentati elastici in gomma; nel corpo pompa necessita sostituire i cuscinetti, la ricostruzione dell'asse, la sostituzione della corda grassata, il ripristino degli alloggi dei cuscinetti e della girante.

L'importo richiesto per l'esecuzione dell'intervento su ogni singola pompa è quantificato in € 1.950,00 oltre I.V.A. (22%).

N. 2 Pompe di estrazione fanghi di supero

Su ciascuna delle su menzionate pompe necessita: nella parte motrice la ricostruzione dell'avvolgimento dello statore (da 4 kW e velocità 1.400 giri), la sostituzione di n. 2 cuscinetti tipo 6306 2RS; nel corpo pompa necessita sostituire i cuscinetti, la ricostruzione dell'asse, la sostituzione della corda grassata, il ripristino degli alloggi dei cuscinetti e della girante.

L'importo richiesto per l'esecuzione dell'intervento su ogni singola pompa è quantificato in € 1.170,00 oltre I.V.A. (22%).

Si precisa tuttavia che, stante la necessità di riattivare con immediatezza l'intero ciclo depurativo, la scrivente provvederà, salvo Vs. contrarie determinazioni in merito da far pervenire a strettissimo giro, a dare corso alla riparazione di n. 1 pompa di estrazione fanghi di ricircolo e n. 1 pompa di estrazione fanghi di supero; pertanto si prevede che l'intervento possa essere completato, salvo imprevisti, con l'installazione in situ delle predette pompe e la riattivazione delle stesse nella giornata di sabato p.v..

NURC S.r.l.

Sede: Via Comunale delle Murelle n. 45 - 80146 NAPOLI
Tel 081 19101602 Fax 081 0112700 Mob 333 6270994
PEC: nurcsrl@legalmail.it e-mail: info@nurc@gmail.com
Codice fiscale e Partita IVA: 07113661214



Si ribadisce inoltre l'urgenza e l'assoluta necessità di dare corso alle riparazioni secondo gli importi unitari delle ulteriori pompe come sopra descritto e preventivato (n. 2 pompe di estrazione dei fanghi di ricircolo e n. 1 pompa di estrazione dei fanghi di supero) in considerazione del fatto che, in condizioni di ordinario funzionamento, l'impianto necessita di un utilizzo in contemporanea di n. 2 pompe di estrazione fanghi di ricircolo; si precisa che l'intervento di ripristino su tutte le utenze su menzionate risulta indispensabile al fine di ricostituire la normale dotazione del comparto di gestione dei fanghi, per fronteggiare con tempestività eventuali avarie/malfunzionamenti che potrebbero, nostro malgrado, verificarsi su quelle pompe che al momento sono in fase di ripristino; con l'occasione si precisa sin d'ora che in caso di eventuali contestazioni riconducibili al mancato o tardivo rilascio di Vs. autorizzazione rispetto alle richieste di intervento di manutenzione straordinaria sopra enunciate nessuna responsabilità potrà essere addebitata alla scrivente.

Si richiede pertanto a Codesta Spett./le Amministrazione un urgente riscontro alla presente.

Intanto con l'occasione

Distinti Saluti
NURC srl

NURC S.r.l.

Sede: Via Comunale delle Murelle n. 45 - 80146 NAPOLI
Tel 081 19101602 Fax 081 0112700 Mob 333 6270994
PEC: nurcsl@legalmail.it e-mail: infonurc@gmail.com
Codice fiscale e Partita IVA: 07113661214

Comune di Palma di Monteciaro
Protocollo Generale

TIPO - E

PROT. N. 0033543
del 15/10/2015

Vs. Rif. :

Spett.le

COMUNE DI
PALMA DI MONTECHIARO
(Provincia di Agrigento)

Ns. Rif. : 3151 - gest

c.a. Arch. Francesco Lo Nobile
Ass. Di Miceli
Fax 0922 799322
Fax 0922 799380e p.c. Dr. Carlo Lipani
carlip@tiscali.it

Napoli, lì 15.10.2015

OGGETTO: Servizio di gestione tecnico-operativa e manutenzione delle stazioni di sollevamento, dell'impianto di depurazione acque nere provenienti dalla fognatura urbana del Comune di Palma di Montechiaro e delle opere complementari

Con riferimento al servizio in oggetto indicato con la presente si comunica che a seguito degli straordinari e violenti eventi meteorici occorsi nelle prime ore di oggi è pervenuta all'impianto una quantità di reflu ben superiore alla capacità idraulica ricettiva delle struttura impiantistica.

A conferma della straordinaria quantità affluita in impianto, lo sfioratore di piena posto all'ingresso non è stato sufficiente a consentire l'efficace smaltimento della portata influente determinando conseguentemente lo sversamento dell'aliquota eccedente su tutta l'area circostante penetrando persino all'interno del locale pompe, ove intanto erano state installate nr.1 pompa di ricircolo e nr. 1 pompa di estrazione a seguito di recente intervento di manutenzione svolto dalla scrivente in regime di somma urgenza, sommergendolo per un'altezza di circa un metro. In merito a quest'ultima circostanza si ritiene doveroso precisare che tale allagamento si è verificato nonostante la predisposizione, a seguito di evento meteorico del giorno 02 u.s., di apposita paratoia a protezione della porta d'ingresso del predetto locale con l'obiettivo di evitare, in occasione di eventi meteorici ordinari, la penetrazione all'interno di acque pluviali.

Da sommarie verifiche effettuate in sito esame risultano interamente allagati:

- comparto di dissabbiatura;
- comparto di disinfezione a raggi U.V.;
- alcuni dei letti di essiccamento;
- parte della viabilità interna.

Allo stato attuale si sta procedendo allo svuotamento e alla bonifica del locale pompe e dell'area circostante. Successivamente si provvederà allo smontaggio dei motori elettrici delle citate pompe per il trasporto in officina al fine di verificare lo stato di funzionamento e definire gli eventuali tempi di ripristino ed i costi per gli interventi occorrenti al relativo ripristino funzionale che Vi saranno comunicati con successiva nota.

Per quanto sopra esposto il comparto di ricircolo/estrazione fanghi risulta al momento non esercente per tal motivo si invita codesta Spett.le Amm.ne a volerne dare urgentemente notizia agli organi di controllo competenti.

Intanto con l'occasione

NURC S.r.l.

Sede: Via Comunale delle Murelle n. 45 - 80146 NAPOLI
Tel 081 19101602 Fax 081 0112700 Mob 333 6270994
PEC: nurcsrl@legalmail.it e-mail: info@nurc@gmail.com
Codice fiscale e Partita IVA: 07113651214

Distinti Saluti
NURC Srl

Spett.le Comune Di
Palma Di Montechiaro
c.a. del Resp. dell'Ufficio Tecnico Comunale
Arch. Lo Nobile Francesco
Epc
alla NURC srl

Oggetto: Direzione della conduzione dell' impianto di depurazione a servizio della fognatura urbana del Comune di Palma Di Montechiaro.

COMUNICAZIONE URGENTE

Ad oggi 23/10/2015 il depuratore è ancora in regime di FERMO IMPIANTO in quanto non risultano funzionanti le pompe di estrazione fanghi di ricircolo e di estrazione fanghi di supero tali inconvenienti sono dovuti ad eventi meteorici eccezionali e pertanto non conseguenti a cattiva conduzione o manutenzione.

Con nota n.3121 del 8/10/2015 la NURC vi ha inviato un preventivo di spesa per la riparazione delle 3 pompe di ricircolo e delle 2 pompe di supero in forza al Depuratore e non funzionanti a seguito dell'evento atmosferico eccezionale avvenuto in data 02/10/2015, e da me segnalato all'ARPA per il conseguente fermo Impianto; tale inconveniente è stato risolto grazie all'intervento della Ditta NURC la quale in somma urgenza in data 04/10/2015 ha provveduto a fornire 1 pompa per il ricircolo ed una pompa per i fanghi di supero (si veda loro Nota n 3151 del 15/10/2015). Da tale data e sino al 15 cm il depuratore ha ben funzionato in tale data un nuovo eccezionale evento atmosferico (Alluvione) ha provocato l'allagamento dei locali dove sono a dimora le su indicate pompe provocandone il conseguenziale corto circuito per tali motivi ATTUALMENTE il depuratore risulta nuovamente non funzionante

PERTANTO SI CHIEDE:


di intervenire IN SOMMA URGENZA per il ripristino urgentissimo di almeno una pompa di ricircolo ed una di supero; fermo restando l'urgenza del ripristino della totalità delle pompe su indicate onde evitare un sovraccarico lavorativo alle pompe che devono essere ripristinate in somma urgenza.

A tal proposito si esprime parere di congruità al preventivo fornito dalla NURC con nota n.3121 dell'otto ottobre c/a facendo inoltre presente che ad oggi le pompe da ripristinare sono 4 di ricircolo e 3 di supero in quanto vanno anche aggiustate quelle fornite in somma urgenza in data 4 ottobre e che si sono rotte a seguito dell'alluvione del 15 ottobre.

Si esortano Le SS/VV a dare giusta gravità a quanto sopra detto e di dare mandato in somma urgenza del ripristino delle pompe su indicate

Agrigento 25/10/2015

Distinti saluti
Carlo Lipani



body

IN ALLEGATO QUANTO IN OGGETTO

Cordiali Saluti

Dr Carlo Lipani

Informativa Privacy - Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 (Codice Privacy) si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.

Privacy Information - This message, for the D. Lgs n. 196/2003 (Privacy Code), may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any information herein. If you have received this message in error, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message. Thank you for your cooperation.

Si attesta la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del T.u.o.e.l.

Il Capo Settore U.T.C.
Arch. Francesco Lo Nobile

Visto per il riscontro di compatibilità ai sensi dell'art. 183, comma 6, del T.u.o.e.l.

Il responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Rosa Di Blasi

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.u.o.e.l.

Il responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Rosa Di Blasi

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi
dal _____ al _____

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
