



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale

n. 117 del 3-2-2017

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N° 25 del 2/2/2017

Oggetto: lavori di somma urgenza ai sensi dell'art.163 del D.lgs n.50/2016 per la riparazione della condotta idrica della Tre Sorgenti, che dal partitore di Canicatti va al partitore Sconfitta e rifornisce il serbatoio Garrubito, nel tratto di c/da "Serra Amendola". Approvazione perizia giustificativa e impegno di spesa.
CIG:ZED1D33D6A .

Anno 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno due del mese di febbraio alle ore //////// nella sua stanza

Il Dirigente U.T.C.

Visto l'O.R.EE.LL.:

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.83/2006.

Vista la deliberazione consiliare n°18 del 29/1/2017 di approvazione bilancio.

Vista la deliberazione della Giunta municipale n.153/2015 di approvazione P.E.G.;

Vista la determinazione sindacale n.68 del 31/10/2016.

Premesso che :

- nella giornata del 22 gennaio 2017 a seguito di segnalazione dei fontanieri in merito al mancato arrivo di acqua sia dalla condotta Tre Sorgenti che da quella della Siciliacque, l'ufficio si è attivato per conoscere le cause della mancata erogazione idrica;
- la Siciliacque S.p.A. ha comunicato la presenza di un guasto elettrico all'impianto di sollevamento di c/da Zubbia, alla cui riparazione si stava provvedendo;
- per quanto riguarda la condotta Tre Sorgenti, effettuato sopralluogo è stato constatato che non vi erano interruzioni nel tratto che va dal serbatoio Garrubito a quello di c/da Sconfitta e che l'acqua non arrivava neanche al serbatoio Sconfitta, pertanto congiuntamente al personale del Consorzio è stata ispezionata la condotta e su segnalazione del sindaco del comune di Campobello di Licata è stata riscontrata una copiosa fuoriuscita di acqua (a circa 3-4 Km dal partitore Sconfitta direzione Campobello) dalla sede stradale;
- la mancata fornitura al comune di Palma era dovuta a quella rottura;

Nell'immediato il Consorzio ha proceduto alla chiusura della condotta per evitare la perdita di acqua, facendo presente che comunque non aveva la disponibilità necessaria per procedere alla riparazione, pertanto, con nota 41/2017 è stato chiesto al comune di intervenire in via

sostitutiva, con la precisazione che le somme necessarie al ripristino saranno compensate con quelle dovute al Consorzio per il quantitativo idrico fornito;

Considerato che la situazione richiedeva una soluzione immediata non realizzabile con gli operai comunali, in data 23/1/2017 il geom. Biagio Lo Presti ha redatto verbale di somma urgenza ai sensi dell'art.163 del D.Lgs n.50/2016, per il ripristino della funzionalità della condotta, in argomento;

Dato atto che, accertata l'impossibilità di risolvere tempestivamente la situazione con i mezzi ed il personale a disposizione dell'Amministrazione, con ordinanza n.9 del 24/1/2017 è stata affidata alla ditta Bellia Giuseppe, presente in sede e disponibile, l'immediata esecuzione dei lavori;

Visto:

l'art.163 del D.Lgs 19 aprile 2016 n.50

l'art.12 del vigente Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori;

l'ordinanza n.9 del 24/1/2017

la relazione redatta dal geom. Biagio Lo Presti, dalla quale si evince che per l'esecuzione dei lavori di che trattasi occorre l'importo di €.9.760,00 IVA compresa;

Ritenuto di procedere alla approvazione dei lavori descritti nell'allegata relazione e alla assunzione del relativo impegno di spesa;


DETERMINA

prendere atto che per l'esecuzione dei lavori di riparazione della condotta idrica della Tre Sorgenti, che dal partitore di Canicatti va al partitore Sconfitta e rifornisce il serbatoio Garrubito, nel tratto di c/da "Serra Amendola", occorre la somma di €.9.760,00, come da relazione redatta dal responsabile del servizio;

Di impegnare la somma di €.9.760,00 all'intervento 01052.02.0125 imp.n° 80422.

Dare atto che trattasi di spesa necessari, urgente e non frazionabile.


Il Capo Settore U.T.C.
Ing. Concetta Di Vincenzo



ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come previsto dall'art.183, commi 6 e 7 del D. Lgs. 267/2000 e dall'art.163 commi 3 e 5, del D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa G. La Gaetana





COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Provincia di Agrigento

Ordinanza n. 7 del 24 gennaio 2017

OGGETTO: lavori di somma urgenza ai sensi dell'art.163 del D.Lgs n.50/2016 per la riparazione della condotta idrica della Tre Sorgenti, che dal partitore di Canicatti va al partitore Sconfitta e rifornisce il serbatoio Garrubito, nel tratto di c/da "Serra Amendola".

Il Dirigente U.T.C.

Visto il verbale di somma urgenza, redatto dal geom. Lo Presti, dal quale si rileva che:

- nella giornata del 22 gennaio 2017 a seguito di segnalazione dei fontanieri in merito al mancato arrivo di acqua sia dalla condotta Tre Sorgenti che da quella della Siciliacque, lo stesso si è attivato per conoscere le cause della mancata erogazione idrica;
- la Siciliacque S.p.A. ha comunicato la presenza di un guasto elettrico all'impianto di sollevamento di c/da Zubbia, alla cui riparazione si stava provvedendo;
- per quanto riguarda la condotta Tre Sorgenti, effettuato sopralluogo è stato constatato che non vi erano interruzioni nel tratto che va dal serbatoio Garrubito a quello di c/da Sconfitta e che l'acqua non arrivava neanche al serbatoio Sconfitta, pertanto congiuntamente al personale del Consorzio è stata ispezionata la condotta e su segnalazione del sindaco del comune di Campobello di Licata è stata riscontrata una copiosa fuoriuscita di acqua (a circa 3-4 Km dal partitore Sconfitta direzione Campobello) dalla sede stradale;
- la mancata fornitura al comune di Palma è dovuta senza dubbio a quella rottura;

Nell'immediato il Consorzio ha proceduto alla chiusura della condotta per evitare la perdita di acqua, facendo presente che comunque non aveva la disponibilità necessaria per procedere alla riparazione, pertanto, con nota 41/2017 è stato chiesto al comune di intervenire in via sostitutiva, con la precisazione che le somme necessarie al ripristino saranno compensate con quelle dovute al Consorzio per il quantitativo idrico fornito;

Atteso che occorre con urgenza procedere al ripristino dell'integrità della condotta idrica del Consorzio tre Sorgenti, al fine di ripristinare l'erogazione idrica nell'abitato del comune di Palma di Montechiaro, stante che tra l'altro, al momento, la fornitura idrica da parte della Siciliacque, risulta ridotta e verrà addirittura interrotta completamente a partire dal 25/1/2017 per lavori sulla condotta principale, come già comunicato a questo ente;

Considerato che:

i lavori sopra descritti rivestono carattere di somma urgenza ai sensi dell'art.163 del D.Lgs n.50/2016;

Accertata l'impossibilità di risolvere tempestivamente la situazione con i mezzi ed il personale a disposizione dell'Amministrazione, sono state contattate alcune ditte locali, tra le quali quella presente in sede e disponibile ad iniziare i lavori fin da subito è risultata essere la ditta Bellia Giuseppe;

Dato atto che la ditta ha offerto il ribasso del 10,00% sui lavori da eseguire;

Visto l'art.163 del D.Lgs n.50/2016

ORDINA

All'impresa Bellia Giuseppe l'immediata esecuzione dei lavori di somma urgenza per la riparazione della condotta idrica della Tre Sorgenti, che dal partitore di Canicatti va al partitore Sconfitta e rifornisce il serbatoio Garrubito, nel tratto di c/da "Serra Amendola". Si dà atto che l'impresa interpellata ha offerto un ribasso medio, sui lavori che verranno eseguiti, del 10,00 %.

I lavori verranno diretti dal tecnico comunale Geom. Lo Presti che assolverà anche alle funzioni di Responsabile unico del Procedimento e di Responsabile dei Lavori.

Il R.U.P., ai sensi dell'art. 163 del citato D.lgs n.50/2016, dovrà compilare una perizia giustificativa con l'ammontare dei lavori per il successivo impegno di spesa e le approvazioni necessarie, nei termini ivi previsti.

La presente ordinanza viene notificata, con consegna brevi manu, a:

1. Titolare dell'impresa Bellia Giuseppe, Corso Odierna 168, Città;
2. Geom. Biagio Lo Presti- U.T.C., Sede;

Copia per conoscenza viene trasmessa ai VV.UU.- Sede

Il Dirigente U.T.C.
ing. Concetta Di Vincenzo

ORIGINALE RITIRATA
DALLA DITTA -

IMPRESA SOTTILEZIERI
Geom. Bellia Giuseppe
82020 Palmiano Montebello (BN)
Cod. Fisc. 03139270625
Part. IVA 03103660847



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Provincia di Agrigento

Ufficio idrico

Al Capo Settore UTC
SEDE

Oggetto: RELAZIONE IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. N°50/2016, PER LA RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA DELLA 3 SORGENTI, CHE DAL PARTITORE DI CANICATTI VA AL PARTITORE DI CONTRADA SCONFITTA E RIFORNISCE IL SERBATOIO CARRUBBITO, NEL TRATTO DI CONTRADA SERRA AMENDOLA.
DITTA BELLIA GIUSEPPE, CORSO ODIERNA 168 PALMA DI MONTECHIARO.

Visto il verbale di somma urgenza prot. 2628 del 23/01/2017, avente per oggetto la riparazione della condotta idrica DELLA 3 Sorgenti sita in contrada "Serra Amendola" che rifornisce il nostro partitore di contrada "Sconfitta";

Vista l'Ordinanza del Capo Settore n° 9 del 24 gennaio 2017, con cui si ordinava alla ditta BELLIA Giuseppe, con sede in Palma di Montechiaro, di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso del 10,00%;

Rintracciata l'impresa BELLIA Giuseppe, si chiedeva la disponibilità ad iniziare i lavori di riparazione immediatamente, ricevendo risposta positiva si disponeva di iniziare i lavori nella stessa giornata. Recatosi sul luogo, la ditta BELLIA Giuseppe, iniziava a scavare e con difficoltà, visto che nei giorni precedenti c'erano stati temporali che hanno reso quasi impraticabile recarsi sul luogo, intercettava la condotta di acciaio da 400 mm. a più di tre metri di profondità. La rottura si è creata nel punto di unione dei due tubi causa, a mio parere, dallo scorrimento del tratto di condotta ubicata sul terreno in pendenza e causa le forti piogge che hanno ammorbidito reso melma, il terreno causando lo slittamento della condotta stessa.

In seguito si è proceduto alla saldatura del tratto "slittato" e successivamente si è proceduto ad immettere l'acqua in condotta per vedere se il tratto di condotta fosse integro, poteva esseri altre slittamenti, e se la saldatura avesse perdite. Considerato che nelle 24 ore successive non ci sono state perdite e che la stessa quantità d'acqua messa in condotta arrivava al serbatoio di Palma di Montechiaro di contrada Carrubbito, ci si preparava per la sistemazione del tratto viario dissestato a causa dello scavo con del Tout-venant.

Visto il perdurare del maltempo e la difficoltà ad lavorare con del Tout-Venant bagnato si è deciso di interrompere i lavori e proseguirli non appena possibile.

In ogni caso considerato che l'impegno di spesa si deva fare entro i dieci giorni dal rilascio dell'ordinanza, si prevede per il completamento dell'intervento una somma pari a circa 8.000,00 euro più IVA al 22% per un importo pari ad **euro 9.760,00**. In ogni caso si liquiderà alla ditta il lavoro effettivamente prestato a consuntivo previa certificazione del tecnico incaricato.

Ad oggi si propone di impegnare la somma di euro 9.760,00 complessivi.

Palma di Montechiaro li

Il Coordinatore dell'Ufficio Idrico
Geom. Biagio Lo Presti



Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per
giorni 15 consecutivi dal _____ al _____

IL MESSO COMUNALE _____

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE _____

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE