



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale  
n. 972 del 12.09.2016

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N° 329 del 9/9/2015

**Oggetto** lavori di somma urgenza ai sensi dell'art.163 del Dlgs n.50/2016 per la riparazione della condotta fognaria rigurgitante in via Alpi incrocio via Anapo.  
CIG:[ZCE1B0057E]. Liquidazione fattura alla ditta Bellia Maurizio.

**Anno 2016**

L'anno duemilasedici il giorno NOVE del mese di settembre alle ore ///////////////  
nella sua stanza;

**Il Dirigente U.T.C.**

Visto l'O.R.EE.LL.:

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.83/2006.

Vista la deliberazione Consiliare n.78 del 16/11/2015 di approvazione bilancio.

Vista la deliberazione della Giunta municipale n.153/2015 di approvazione PEG provvisorio;

Vista la determinazione sindacale n.4 del 01/02/2016.

Visto l'art.3 della L.n.136/2010 come modificato dal D.L. n.187/2010 convertito, con modificazioni, nella legge n.217/2010;

Viste le determinazioni n.8/2010 e n.10/2010 dell'A.V.C.P.

Premesso che :

in data 18 agosto 2016, il geom. Biagio Lo Presti ha redatto verbale di somma urgenza dal quale si rilevava che, effettuato sopralluogo a seguito di segnalazione degli abitanti di via Alpi e adiacenze, è stata rilevata una copiosa fuoriuscita di liquami dal pozzetto fognario sito all'incrocio di via Alpi con via Anapo;

nell'immediato si è intervenuti con l'autoespurgo riuscendo in un primo momento a far defluire i liquami all'interno della condotta, ma dopo alcuni giorni il problema si è ripresentato, pertanto, occorreva con urgenza intervenire in modo risolutivo eseguendo lo scavo per individuare la causa della fuoriuscita di liquami e la conseguente riparazione della condotta, al fine di evitare problemi di natura igienico sanitaria ai residenti nella considerazione che ci troviamo in inoltrata stagione estiva;

Dato atto che:

la situazione richiedeva una soluzione immediata non realizzabile con gli operai comunali, con ordinanza n.121 del 19/8/2016 l'esecuzione dei lavori è stata affidata alla ditta Bellia Maurizio, presente in sede e immediatamente disponibile;

con determinazione n.318 del 29/8/2016 è stato approvato il computo dei lavori necessari dell'importo presunto di €3.483,84 IVA compresa ed è stato assunto il relativo impegno di spesa;

Visto:

il computo dei lavori eseguiti a consuntivo, redatto dal responsabile per un importo complessivo di €.\_\_\_\_\_ IVA compresa;

la fattura n.2 del 5/9/2016, trasmessa dalla ditta in data 6/9/2016 prot.30212 dell'importo di €3.483,83 IVA compresa;

il D.U.R.C. dal quale si evince che la ditta è in regola;

#### DETERMINA

Di liquidare alla ditta Bellia Maurizio la fattura n.2 del 5/9/2016, dell'importo di €3.483,83 IVA compresa, relativa ai lavori di *somma urgenza ai sensi dell'art.176 del D.P.R. n.207/2010 per la riparazione della condotta fognaria rigurgitante in via Alpi incrocio via Anapo CIG:[ZCE1B0057E]*, con pagamento:

- in quanto a € 2.885,60 alla ditta Bellia Maurizio,
- in quanto a € 628,23 a titolo di imposta sul valore aggiunto secondo le disposizioni di cui all'art.17 ter del d.P.R. n.633/1972 e successive modifiche e integrazioni.

Di dare atto che la somma di €3.483,83 trova copertura al cap.10125 imp.n.79968.

Di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, indicato nella fattura.

Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184, comma 4°, del D.lgvo 267/2000.

Il Dirigente U.T.C. ff  
Ing. C. Di Vincenzo

#### ATTESTAZIONE FINANZIARIA

*Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del comma 4° dell'art.184 del D.L.vo 267/2000 .*

Il Responsabile del Servizio Finanziario



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO  
Provincia di Agrigento  
Ufficio Idrico

Prot. 28579 del 18/08/2016.

AL DIRIGENTE UTC

SEDE

**Oggetto:** Verbale di Somma Urgenza ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n° 50, per la riparazione della condotta fognaria rigurgitante sita in via Alpi incrocio via Anapo.

Su segnalazione degli abitanti di via Alpi e adiacenze, si effettuava sopralluogo verificando la fuoriuscita di liquami sia dal pozzetto fognario sito all'incrocio che dalla pavimentazione della strada in conglomerato bituminoso. Il primo intervento è stato con l'autoespurgo, dopo vari tentativi resi difficoltosi per l'inzeppamento dell'uggello e la difficoltà a penetrare all'interno di essa, si riusciva a far defluire i liquami all'interno della condotta ma, dopo alcuni giorni i liquami sono riaffiorati con grave disagio per i residenti e il potenziale pericolo per la sanità pubblica.

Giorno 17 agosto 2016, si effettuava sopralluogo e si constatava la fuoriuscita dei liquami dagli stessi punti, questa situazione fa dedurre che la situazione si può risolvere definitivamente intervenendo in modo risolutivo eseguendo lo scavo sulla condotta, individuare la causa della fuoriuscita se è dovuta allo schiacciamento del tubo fognario, ostruzione o altra causa, e intervenire con quanto necessario per il regolare funzionamento del tratto di condotta fognaria.

Stante l'urgenza della riparazione da effettuare, si è informato immediatamente il Dirigente UTC, chiedendo di intervenire con somma urgenza.

E' chiaro che tale situazione è di pericolo estremo per la salute pubblica, per lo sversamento sulla strada dei liquami fognari, quindi a mio parere è necessario e urgente intervenire immediatamente per riportare i liquami all'interno della condotta fognaria.

In atto questa Stazione appaltante non dispone di contratto di appalto per la manutenzione della rete fognaria pubblica per effettuare i lavori necessari, l'Ufficio manutenzione non dispone di personale e mezzi idonei ad effettuare tempestivamente l'intervento.

Preso atto:

che i lavori urgenti da effettuare consistono:

Nello scavo sulla condotta dal punto dove affiorano i liquami fino a raggiungere l'ostruzione;

Nella sostituzione del tratto di condotta che risulterà danneggiata;

Nel ripristino stato dei luoghi.



Il Tecnico U.T.C.  
Geom. Biagio Lo Presti

Prot. 30212 del 6/9/2016

## FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

## Trasmissione nr. ALB683518

Da: IT04030410288 a: JQUS1V

Formato: SDI11

Telefono: 049 9426171

E-mail: [fattura@2csolution.it](mailto:fattura@2csolution.it)

Mittente: MAURIZIO BELLIA  
 Partita IVA: IT01815650849  
 Codice fiscale: BLLMRZ74A06G282R  
 Regime fiscale: Ordinario  
 Sede: VIA PIER DELLA FRANCESCA,4 - 92020 - PALMA DI MONTECHIARO (AG) IT

Cessionario/committente: Comune di Palma di Montechiaro -  
 4 Settore - Ufficio Tecnico Comunale  
 Codice Fiscale: 81000070847  
 Sede: VIA FIORENTINO,89 - 92020 - PALMA DI MONTECHIARO (AG) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426

## FATTURA NR. 02/PA DEL 05/09/2016

Importo totale documento: 3.483,83 (EUR)  
 Importo da pagare: 2.855,60 (EUR)  
 Causale: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA FOGNARIA RIGURGITANTE SITA IN VIA ALPI INCROCIO VIA ANAPO. ORDINANZA N.121 DEL 19/08/2016.

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	LAVORI DO SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA FOGNARIA RIGURGITANTE SITA IN VIA ALPI INCROCIO VIA ANAPO. ORDINANZA 121 DEL 19/08/2016.	1.00	N	2855,600000	2.855,60	22,00%

## Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Convenzione	121	19/08/2016	ZCE1B0057E

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	2.855,60	628,23	Scissione dei pagamenti

## Pagamento

## Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	2.855,60	IT43T0301916601000000001708	03019	16601

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_4694784	Data richiesta	07/09/2016	Scadenza validità	05/01/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	BELLIA MAURIZIO
Codice fiscale	BLLMRZ74A06G282R
Sede legale	VIA PIERO DELLA FRANCESCA, 4 92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



**COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**  
*Provincia di Agrigento*  
Ufficio Idrico

Prot. del

AL DIRIGENTE UTC

SEDE

**Oggetto:** Relazione finale lavori di Somma Urgenza ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n° 50, per la riparazione della condotta fognaria rigurgitante sita in via Alpi incrocio via Anapo.

Su segnalazione degli abitanti di via Alpi e adiacenze, si effettuava sopralluogo verificando la fuoriuscita di liquami sia dal pozzetto fognario sito all'incrocio che dalla pavimentazione della strada in conglomerato bituminoso. Il primo intervento è stato con l'autoespurgo, dopo vari tentativi resi difficoltosi per l'inceppamento dell'uggello e la difficoltà a penetrare all'interno di essa, si riusciva a far defluire i liquami all'interno della condotta ma, dopo alcuni giorni i liquami sono riaffiorati con grave disagio per i residenti e il potenziale pericolo per la sanità pubblica.

Giorno 17 agosto 2016, si effettuava sopralluogo e si constatava la fuoriuscita dei liquami dagli stessi punti, informato il dirigente UTC, dava disposizione di predisporre quanto necessario per intervenire con somma urgenza, si è redatto verbale di somma urgenza con protocollo 28579 del 18/08/2016, e successiva ordinanza n°121 del 19/08/2016, i lavori venivano assegnati alla ditta Bellia Maurizio, che l'indomani 20 agosto 2016, iniziava con lo scavo sulla condotta fino al raggiungimento della condotta rotta. Appurato l'entità del danno si procedeva alla sostituzione del tubo rotto e ammalorato, sostituzione del materiale adiacente la condotta oramai ridotto ad una poltiglia melmosa e maleodorante con del materiale arido e asciutto, realizzando un sottofondo al tubo con calcestruzzo e rinfianco dello stesso tubo con del calcestruzzo. La parte finale della pavimentazione è stata realizzata sempre con del calcestruzzo lasciando uno spessore di cinque cm. per la posa in opera di conglomerato bituminoso "strato di usura" che si procederà alla sua collocazione non appena gli impianti della zona riapriranno in quanto chiusi per le ferie estive. Si allega foglio in excel dei lavori eseguiti e foto dell'intervento.



Il Tecnico U.T.C.  
Geom. Biagio Lo Presti


**COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**
**Provincia di Agrigento**
**Ufficio Idrico**
**AL DIRIGENTE U.T.C.**
**SEDE**
**CONSUNTIVO DEI LAVORI**
**VIA ANAPO**

metri3/mq/ml/ore


costo unitario Euro

totale euro


1	Codice 1.1.6.1. Preziario regionale vigente: Scavo a sezione obbligata per qualsiasi finalità, per lavori da ..... Scavo 9,00*1,90*1,90= mc.32,49	32,49	9,55	310,28
2	Codice 1.1.6.1. Preziario regionale vigente: Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate Via anapo Rinfianco 9,00*1,90*0,30=mc.5,13+ platea pavimentazione 9,00*1,90*0,15=mc.2,56 =mc. 7,69	7,69	110,4	848,98
3	Codice 1.1.6.1. Preziario regionale vigente: Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente ..... Scavo 9,00*1,90*0,50=mc.8,55	8,55	32,8	280,44
4	Codice 6.1.4.2. Preziario regionale vigente: Conglomerato bituminoso ..strato di base per mq*cm..... Scavo 9,00*2,00*5= 90,00	90,00	1,45	130,50
5	Codice 13.3.12.4. Preziario regionale vigente: Fornitura e posa in opera di tubo per scarichi in polietilene diametro esterno mm.315 mm. Per ml....euro 35,20 Scavo ml. 9,00	9,00	35,20	316,80
6	Codice 21.1.26.. Preziario regionale vigente:Trasporto a pubbliche discariche del comune in si eseguono i lavori - Per ogni mc. Di materiale misurato sul mezzo..... Scavo 9,00*2,00*2,00= mc 36,00	36,00	21,80	784,80
7	Codice 23.1.3.1... Preziario regionale vigente:Fornitura e posa in opera di schermo di protezione Scavo mc.9,00*2,50*1,00= mq.23,00	23,00	10,10	232,30
			<b>sommano euro</b>	<b>2904,10</b>
			<b>Ribasso 12% pari a</b>	<b>348,49</b>
			<b>restano euro</b>	<b>2555,60</b>
			<b>oneri per la sicurezza</b>	<b>300,00</b>
				<b>2855,60</b>
			<b>IVA 22% pari a euro</b>	<b>628,23</b>
			<b>TOTALE EURO</b>	<b>3483,84</b>

 Il Tecnico U.T.C.  
 Geom. Biagio Lo Presti

**COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO  
VIA ANAPO MANUTENZIONE RETE FOGNARIA**




**Foto n.1 inizio scavo**



**Foto n°2 inizio scavo**



**Foto n°3 presenza di altre condotte nello scavo**



**Foto n° 4 posa di calcestruzzo**




**Foto n° 5 posa di calcestruzzo**



**Foto n°6 parte finale pavimentazione**



**Il Tecnico UTC  
Geom. Biagio Lo Presti**



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO  
Provincia di Agrigento

Ordinanza n. 121 del 19 agosto 2016

**OGGETTO:** lavori di somma urgenza ai sensi dell'art.163 del D.Lgs n.50/2016 per la riparazione della condotta fognar rigurgitante sita in via Alpi incrocio via Anapo.

Il Dirigente U.T.C.

Visto il verbale di somma urgenza del 18 agosto 2016 prot. N. 28579, redatto dal geom. Biagio Lo Presti dal quale si rileva che a seguito di segnalazione di una copiosa fuoriuscita di acqua fognaria in via Anapo angolo via Alpi effettuato sopralluogo, è stato constatato che la fuoriuscita d'acqua era dovuta alla rottura della fognatura in quel punto segnalato. Si è rilevato anche, che detto inconveniente in precedenza si era verificato e risolto con l'autoespurgo, ma visto il ripetersi del fenomeno detta situazione si può risolvere definitivamente intervenendo in modo risolutivo eseguendo lo scavo sulla condotta, individuare la causa della fuoriuscita di liquami e se è dovuta allo schiacciamento del tubo, sostituirne quel tratto.

Attese le ripetute chiamate dei cittadini della zona per la situazione di grave carenza igienico-sanitaria per disposizione del sig. Sindaco, si provvede alla presente Ordinanza.

Considerato che:

i lavori sopra descritti rivestono carattere di somma urgenza ai sensi dell'art.163 del D.Lgs n.50/2016;

Accertata l'impossibilità di risolvere tempestivamente la situazione con i mezzi ed il personale a disposizione dell'Amministrazione, secondo l'elenco delle ditte di fiducia in Ufficio, sono state contattate alcune ditte locali, tra le quali quella presente in sede e disponibile ad iniziare i lavori a partire dalle ore 7 di domani 20/8/2016 è risultata essere la ditta Bellia Maurizio;

Visto l'art.163 del D.Lgs n.50/2016

**ORDINA**

All'impresa Bellia Maurizio l'immediata esecuzione dei lavori di somma urgenza per lo scavo sulla condotta fognaria di via Anapo angolo via Alpi, verificando se la causa della fuoriuscita di liquami sia dovuta allo schiacciamento del tubo. Intercettata la rottura del tubo, che si proceda alla sostituzione di quel tratto.

Si da atto che l'impresa interpellata ha offerto un ribasso medio, sui lavori che verranno eseguiti, del 12,00 %.

I lavori verranno diretti dal tecnico comunale Geom. Biagio Lo Presti che assolverà anche alle funzioni di Responsabile unico del Procedimento e di Responsabile dei Lavori.

Il R.U.P., ai sensi dell'art. 163 del citato D.lgs n.50/2016, dovrà compilare una perizia giustificativa con l'ammontare dei lavori per il successivo impegno di spesa e le approvazioni necessarie, nei termini ivi previsti.

La presente ordinanza viene notificata, con consegna brevi manu, a:

1. Titolare dell'impresa Bellia Maurizio, Città;
2. Geom. Biagio Lo Presti U.T.C., Sede;

Copia per conoscenza viene trasmessa ai VV.UU.- Sede

Il Dirigente U.T.C. ff  
ing. Concetta Di Vincenzo

*Francesco Di...*  
*Bellia Maurizio*

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE \_\_\_\_\_

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE \_\_\_\_\_

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE \_\_\_\_\_