



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n. 811 del 07.07.2017

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°205 del 30/6/2017

Oggetto: lavori di somma urgenza ai sensi dell'art.163 del D.Lgs n.50/2016 per la riparazione della condotta idrica in acciaio, da mm. 150, ubicata sulla strada provinciale Palma di Montechiaro-Marina di Palma all'altezza della casa "Scicolone" corsia lato ovest, e della condotta in ghisa che alimenta la zona "Mortilli" ubicata sempre sulla strada provinciale. Approvazione perizia giustificativa e impegno di spesa. CIG: [Z231F48FF4].

Anno 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di giugno alle ore ////////// nella sua stanza

Il Dirigente U.T.C.

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.83/2006.

Vista la deliberazione consiliare n°14/2017 di approvazione D.U.P.

Vista la deliberazione consiliare n°15/2017 di approvazione bilancio.

Vista la deliberazione della Giunta municipale n.153/2015 di approvazione P.E.G.;

Vista la determinazione commissariale n.14 del 01/06/2017

Premesso che :

in data 22/6/2017 il geom.Biagio Lo Presti ha redatto verbale di somma urgenza dal quale si evince che durante il normale controllo delle reti idriche è stata rilevata fuoriuscita di acqua dalla sede stradale, sulla provinciale Palma di Montechiaro-Marina di Palma all'altezza della casa "Scicolone", corsia lato ovest, dovuta alla rottura della condotta in acciaio da 150 mm che alimenta tutte le zone balneari (Marina di Palma, Fumaloro, Castello, c/da Balate e la zona a valle della SS.115), nell'immediato si è proceduto a chiudere la condotta per evitare la perdita di acqua, e pericolo per la circolazione;

E' stata rilevata, altresì, la rottura della condotta di distribuzione in ghisa che alimenta la zona che va dal bivio Castello, zona Mortilli, alla SS.115;

Considerato che la situazione richiedeva una soluzione immediata non realizzabile con i mezzi ed il personale a disposizione dell'Amministrazione, con ordinanza n.86 del 30/6/2017 è stata affidata alla ditta Bellia Salvatore, presente in sede e disponibile, l'immediata esecuzione dei lavori;

Visto:

il verbale di somma urgenza del 22 giugno 2017;
l'art.163 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50
l'ordinanza n.86 del 30/06/2017

il computo metrico estimativo, redatto dal geom. Biagio Lo Presti, per un importo di €.9.760,00 IVA compresa;
Ritenuto di procedere alla approvazione dei lavori descritti nell'allegato computo e alla assunzione del relativo impegno di spesa;

DETERMINA

Di approvare l'allegato computo metrico dei lavori di *riparazione della condotta idrica in acciaio, da mm. 150, ubicata sulla strada provinciale Palma di Montechiaro-Marina di Palma all'altezza della casa "Scicolone" corsia lato ovest, e della condotta in ghisa che alimenta la zona "Mortilli" ubicata sempre sulla strada provinciale*, redatto dal responsabile del servizio per un importo complessivo di €.9.760,00;

Di impegnare e imputare a seguito della costituzione di obbligazione giuridicamente perfezionata nei confronti della ditta Bellia Salvatore, per i lavori di somma urgenza in oggetto, la somma di €.9.760,00 all'intervento 01052.02.0125 imp.n° ~~21827~~.

Di avere verificato ai sensi dell'art.183, comma 8 del T.u.o.e.l. che, il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

Dare atto che la presente determinazione è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.183, comma 7, del T.u.o.e.l.

Capo Settore U.T.C.
ing. Concetta Di Vincenzo

Si attesta la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del T.u.o.e.l.

Il Capo Settore U.T.C.
Ing. Concetta Di Vincenzo

Visto per il riscontro di compatibilità ai sensi dell'art.183, comma 8, del T.u.o.e.l.

Il Capo Settore U.T.C.
Ing. Concetta Di Vincenzo

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.183, comma 7, del T.u.o.e.l.

Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Rosario Zarbo

Previsione cap.0125	impegnato	disponibilità
€ 110.000,00	€ 54.572,65	€ 80.010,23



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento
Ufficio Idrico

Prot. 2/1631 del 29/06/2017

Al Dirigente UTC

SEDE

Oggetto: Relazione per l'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n° 50, per la rottura della condotta idrica in acciaio, da mm. 150, (che alimenta Marina di Palma – Capreria, serbatoio Balate e zone limitrofe) ubicata sulla strada provinciale Palma di Montechiaro – Marina di Palma all'altezza della casa "Scicolone" corsia lato ovest, sempre sulla stessa strada è rotta la condotta idrica in ghisa che alimenta la zona definita Mortilli, che interessa il tratto di strada che va dal bivio per il Castello fino alla SS. 115.

A seguito controllo delle reti idriche, i fontanieri Sanfilippo, Azzarello, mi comunicavano una fuoriuscita di acqua sulla strada provinciale per Marina di Palma, nei pressi della casa "Scicolone" l'area interessata dalla fuoriuscita di acqua era transennata, in quanto personale dell'ufficio tecnico in pronta reperibilità, ha effettuato l'intervento ed ha da subito evitato il pericolo transennando l'area interessata. Da sopralluogo effettuato in mattinata si verificava che la fuoriuscita era dovuta alla rottura della condotta in acciaio da mm.150 che alimenta il serbatoio idrico comunale di contrada Balate, tutta la zona a valle della SS.115, Marina di Palma, Fumaloro, Castello e tutte le zone balneari.

Questa situazione è grave dal punto di vista igienico sanitario, in quanto con l'inizio dell'estate la totale mancata erogazione dell'acqua potabile può causare seri problemi dal punto di vista igienico sanitario oltre che disagi alla popolazione lì residente.

Inoltre, oltre a questa rottura della condotta principale, è rotta la condotta in ghisa di distribuzione che alimenta la zona che va dal bivio per Castello, zona Mortilli fino alla SS.115.

Con Determina Dirigenziale n° 86 del 22 giugno 2017, si affidavo i lavori di cui all'oggetto, alla ditta Bellia Salvatore, che nello stesso giorno ha iniziato i lavori di riparazione. Il primo intervento ha interessato la condotta in acciaio da mm.140, che rifornisce tutta la zona di Marina di Palma, Capreria, serbatoi di contrada Balate, il secondo intervento ha interessato la condotta in ghisa che alimenta la zona di Mortilli in ultimo si è intervenuti sempre sulla condotta in acciaio con la sostituzione di una saracinesca da mm.150. In data odierna, nel punto in cui si è riparata la condotta in acciaio, è riaffiorata dell'acqua, per cui è necessario scavare per verificare la causa della fuoriuscita d'acqua.

Visti gli interventi già eseguiti e quelli da eseguire si prevede di impegnare una somma pari a circa 8.000,00 euro più IVA al 22% per un importo complessivo pari ad euro 9.760,00. **In ogni caso si liquiderà, a lavori completi, alla ditta il lavoro effettivamente prestato a consuntivo previa certificazione del tecnico incaricato.**

Ad oggi si propone di impegnare la somma di euro 9.760,00 complessivi.

Il Tecnico U.T.C.
Geom. Biagio Lo Presti



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Ordinanza n. 86 del 22 giugno 2017

OGGETTO: lavori di somma urgenza ai sensi dell'art.163 del D.Lgs 50/2016, per la riparazione della condotta idrica in acciaio, da mm. 150, ubicata sulla strada provinciale Palma di Montechiaro-Marina di Palma all'altezza della casa "Scicolone" corsia lato ovest, e della condotta in ghisa che alimenta la zona "Mortilli" ubicata sempre sulla strada provinciale.

Il Dirigente U.T.C.

Visto il verbale di somma urgenza redatto in data odierna dal geom. Biagio Lo Presti dal quale si rileva che:

durante il normale controllo delle reti idriche è stata rilevata fuoriuscita di acqua dalla sede stradale, sulla provinciale Palma di Montechiaro-Marina di Palma all'altezza della casa "Scicolone", corsia lato ovest, dovuta alla rottura della condotta in acciaio da 150 mm che alimenta tutte le zone balneari (Marina di Palma, Fumaloro, Castello, c/da Balate e la zona a valle della SS.115), nell'immediato si è proceduto a chiudere la condotta per evitare la perdita di acqua, e pericolo per la circolazione;

E' stata rilevata, altresì, la rottura della condotta di distribuzione in ghisa che alimenta la zona che va dal bivio Castello, zona Mortilli, alla SS.115;

Accertata l'impossibilità di risolvere tempestivamente la situazione con i mezzi ed il personale a disposizione dell'Amministrazione;

Atteso che i lavori rivestono carattere di somma urgenza ai sensi dell'art.163 del D.Lgs 50/2016, nella considerazione che è stata interrotta la erogazione di acqua in tutte le zone suddette, con gravi disagi alla cittadinanza e pericolo da punto di vista igienico sanitario, sono state contattate alcune ditte locali, tra le quali quella presente in sede e disponibile ad iniziare i lavori fin da subito è risultata essere la ditta Bellia Salvatore;

La ditta interpellata ha offerto il ribasso del 9,00% sui lavori da eseguire;

Visto l'art.163 del D.Lgs n.50/2017

ORDINA

All'impresa Bellia Salvatore l'immediata esecuzione dei lavori di somma urgenza per la riparazione della condotta idrica in acciaio, da mm. 150, ubicata sulla strada provinciale Palma di Montechiaro-Marina di Palma all'altezza della casa "Scicolone" corsia lato ovest, e della condotta in ghisa che alimenta la zona "Mortilli" ubicata sempre sulla strada provinciale.

Si da atto che l'impresa interpellata ha offerto un ribasso medio, sui lavori che verranno eseguiti, del 9,00 %.

I lavori verranno diretti dal tecnico comunale Geom. Biagio Lo Presti che assolverà anche alle funzioni di Responsabile unico del Procedimento e di Responsabile dei Lavori;

Il R.U.P., ai sensi dell'art. 163 del citato D.Lgs 50/2016, dovrà compilare una perizia giustificativa con l'ammontare dei lavori per il successivo impegno di spesa e le approvazioni necessarie, nei termini ivi previsti.

La presente ordinanza viene notificata, con consegna brevi manu, a:

1. Titolare dell'impresa Bellia Salvatore;
2. Geom. Biagio Lo Presti- U.T.C., Sede;

Copia per conoscenza viene trasmessa ai VV.UU. Sede



Il Dirigente U.T.C.
Ing. Concetta Di Vincenzo



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento
Ufficio Idrico

Prot. 2376 del 22/6/2014

Al Dirigente UTC

SEDE

Oggetto: Verbale di Somma Urgenza ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n° 50, per la rottura della condotta idrica in acciaio, da mm. 150, (che alimenta Marina di Palma - Capreria, serbatoio Balate e zone limitrofe) ubicata sulla strada provinciale Palma di Montechiaro - Marina di Palma all'altezza della casa "Scicolone" corsia lato ovest, sempre sulla stessa strada è rotta la condotta idrica in ghisa che alimenta la zona definita Mortilli, che interessa il tratto di strada che va dal bivio per il Castello fino alla SS. 115.

A seguito controllo delle reti idriche, i fontanieri Sanfilippo, Azzarello, mi comunicavano una fuoriuscita di acqua sulla strada provinciale per Marina di Palma, nei pressi della casa "Scicolone" l'area interessata dalla fuoriuscita di acqua era transennata, in quanto personale dell'ufficio tecnico in pronta reperibilità, ha effettuato l'intervento ed ha da subito evitato il pericolo transennando l'area interessata. Da sopralluogo effettuato in mattinata si è verificato che la fuoriuscita era dovuta alla rottura della condotta in acciaio da mm.150 che alimenta il serbatoio idrico comunale di contrada Balate, tutta la zona a valle della SS.115, Marina di Palma, Fumaloro, Castello e tutte le zone balneari. Questa situazione è grave in quanto con l'inizio dell'estate la totale mancata erogazione dell'acqua potabile può causare seri problemi dal punto di vista igienico sanitario oltre che disagi alla popolazione lì residente.

Oltre a questa rottura della condotta principale, è rotta la condotta in ghisa di distribuzione che alimenta la zona che va dal bivio per Castello, zona Mortilli fino alla SS.115.

Si rappresenta la somma urgenza ad intervenire per riparare quanto necessario e far defluire l'acqua all'interno delle condotte.

In atto questa Stazione appaltante non dispone di contratto di appalto per la manutenzione della rete idrica e fognaria pubblica per effettuare i lavori necessari, l'ufficio manutenzione non dispone di personale e mezzi idonei ad effettuare tempestivamente l'intervento.

I lavori urgenti da effettuare consistono:

nel mettere a nudo il tratto di tubo in cui è presente la rottura e procedere alla riparazione e ripristino dei luoghi.



Il Tecnico U.T.C.
Geom. Biagio Lo Presti

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per
giorni 15 consecutivi dal _____ al _____

IL MESSO COMUNALE _____

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE _____

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE