



## COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

### Registro Generale

n. 245 del 19.02.2016

### ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N° 86 del 18/2/2016

**Oggetto:** lavori di somma urgenza ai sensi dell'art.176 del D.P.R. n.207/2010 per la riparazione della condotta idrica in ghisa Ø 150 e Ø 100 sita in via S. Tenente Palma civici 4-44-102. Approvazione perizia giustificativa e impegno di spesa.  
CIG: [Z711898B26].

**Anno 2016**

*L'anno duemilasedici il giorno diciotto del mese di febbraio alle ore //////////////// nella sua stanza*

### Il Dirigente U.T.C.

Visto l'O.R.EE.LL.:

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.83/2006.

Vista la deliberazione consiliare n°78 del 16/11/2015 di approvazione bilancio.

Vista la deliberazione della Giunta municipale n.153/2015 di approvazione P.E.G.;

Vista la determinazione sindacale n.4 del 01/02/2016.

Premesso che :

su segnalazione dei fontanieri Azzarello e Burgio in merito ad una copiosa fuoriuscita di acqua in via S. Tenente Palma, è stato effettuato sopralluogo dal quale è emersa la rottura delle due condotte che alimentano la via S. Tenente Palma e adiacenze e l'intero Villaggio Giordano;

nell'immediato si è proceduto alla chiusura della condotta per evitare la fuoriuscita di acqua, ma occorreva con urgenza procedere allo scavo per mettere in luce la condotta e provvedere alla riparazione della stessa;

Considerato che la situazione richiedeva una soluzione immediata non realizzabile con gli operai comunali, in data 5/2/2016 il geom. Biagio Lo Presti ha redatto verbale di somma urgenza ai sensi dell'art.176 del D.P.R. 5.10.2010 n.207, per il ripristino della funzionalità della condotta, in argomento;

Dato atto che, accertata l'impossibilità di risolvere tempestivamente la situazione con i mezzi ed il personale a disposizione dell'Amministrazione, con ordinanza n.21 del 9/2/2016 è stata affidata alla ditta Mancuso Gioacchino, presente in sede e disponibile, l'immediata esecuzione dei lavori;

Visto:

il verbale di somma urgenza del 5 febbraio 2016;  
l'art.176 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207  
l'art.12 del vigente Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori;  
l'ordinanza n.21 del 9/2/2016  
il computo metrico estimativo, redatto dal geom. Biagio Lo Presti, per un importo di  
€.10.000,00 IVA compresa;  
Ritenuto di procedere alla approvazione dei lavori descritti nell'allegato computo e alla  
assunzione del relativo impegno di spesa;

DETERMINA

Di approvare l'allegato computo metrico dei lavori di riparazione della condotta idrica in  
ghisa Ø 150 e Ø 100 sita in via S. Tenete Palma civici 4-44-102. redatto dal responsabile  
del servizio per un importo complessivo di €.10.000,00;

Di impegnare la somma di €.10.000,00 al cap ~~1025~~ imp.n° 79107.  
Dare atto che trattasi di spesa necessaria, urgente e non frazionabile.

Il Capo Settore U.T.C.  
Arch. Francesco Lo Nobile

Il Capo Settore U.T.C.  
Arch. Francesco Lo Nobile

*Si attesta la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai  
sensi dell'art.147 bis, comma 1, del T.u.o.e.l.*

*Visto per il riscontro di compatibilità ai sensi dell'art.183, comma 6, del T.u.o.e.l.*

Il responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Rosa Di Blasi

*Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.183, comma 7, del T.u.o.e.l.*

Il responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Rosa Di Blasi



**COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**  
Provincia di Agrigento

**Ordinanza n. 21 del 09-02-2016**

**OGGETTO:** lavori di somma urgenza ai sensi dell'art.176 del D.P.R. 207/2010, per la riparazione della condotta idrica Ø 150 e Ø 100 in ghisa sita in via Sottotenente Palma civici - 4 44-102-

**Il Dirigente U.T.C.**

Visto il verbale di somma urgenza prot.4222 del 5 febbraio 2016, redatto dal geom. Biagio Lo Presti dal quale si rileva che: su segnalazione dei fontanieri Azzarello – Burgio, in merito ad una copiosa fuoriuscita di acqua in via Sottotenente Palma in prossimità dei civici 4 – 44 – e 102, da sopralluogo effettuato il geom. Biagio Lo Presti ha constatato che la causa delle fuoriuscite d'acqua era dovuto alla rottura delle due condotte in ghisa da mm.150 e mm.100, che alimentano la via Tenente Palma e adiacenze e l'intero villaggio Giordano, nell'immediato si è proceduto alla chiusura della condotta per evitare la fuoriuscita di acqua, ma occorre con urgenza procedere allo scavo per mettere in luce la condotta e provvedere a riparare la stessa, in quanto oltre ai cittadini abitanti in via Tenente Palma e adiacenze, e il quartiere del Villaggio Giordano restano senza acqua gli uffici del comune, la scuola e gli uffici del commissariato di via Brodolini.

Considerato che:

i lavori sopra descritti rivestono carattere di somma urgenza ai sensi dell'art.176 del D.P.R. 207/2010;

Accertata l'impossibilità di risolvere tempestivamente la situazione con i mezzi ed il personale a disposizione dell'Amministrazione, sono state contattate alcune ditte locali, tra le quali quella presente in sede e disponibile ad iniziare i lavori fin da subito è risultata essere la ditta Mancuso Gioacchino – via Fleming 32 – 92020 Palma di Montechiaro ;

Dato atto che la ditta ha offerto il ribasso del 12,00,00% sui lavori da eseguire;

Visto il Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con deliberazione consiliare n.57/2013;

Visto l'art.176 del D.P.R. n.207/2010

**ORDINA**

All'impresa Mancuso Gioacchino sopra generalizzata l'immediata esecuzione dei lavori di somma urgenza per la riparazione della condotta idrica Ø 150 e 100, in ghisa sita in via Sottotenente Palma n.4-44-102- .

Si da atto che l'impresa interpellata ha offerto un ribasso medio, sui lavori che verranno eseguiti, del 12,00 %.

I lavori verranno diretti dal tecnico comunale Geom. Biagio Lo Presti che assolverà anche alle funzioni di Responsabile unico del Procedimento e di Responsabile dei Lavori, ai sensi del D.P.R. 207/2010;

Il R.U.P., ai sensi dell'art. 176 del citato D.P.R. 207/2010, dovrà compilare una perizia giustificativa con l'ammontare dei lavori per il successivo impegno di spesa e le approvazioni necessarie, nei termini ivi previsti.

La presente ordinanza viene notificata, con consegna brevi manu, a:

1. Titolare dell'impresa Mancuso Gioacchino – Via Fleming n.32 - Città;
2. Geom. Biagio Lo Presi- U.T.C., Sede;

Copia per conoscenza viene trasmessa ai VV.UU.- Sede



Il Capo Settore U.T.C.  
Arch. Francesco Lo Nobile



**COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**  
**Provincia di Agrigento**  
**Ufficio Idrico**

Prot. 4222 del 05-02-2016.

**AL DIRIGENTE UTC**

**SEDE**

**Oggetto:** Verbale di Somma Urgenza ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010, per la riparazione della condotta idrica Ø 150 e Ø 100 in ghisa sita in via Sottotenente Palma civici 4 - 44 - 102.

Premesso che:

su segnalazione dei fontanieri Azzarello - Burgio, in merito ad una copiosa fuoriuscita di acqua in via Sottotenente Palma in prossimità dei civici 4 - 44 - e 102, effettuato sopralluogo è emerso che la causa delle fuoriuscite d'acqua era dovuto alla rottura delle due condotte che alimentano la via Tenente Palma e adiacenze e l'intero villaggio Giordano, nell'immediato si è proceduto alla chiusura delle condotte per evitare la fuoriuscita di acqua con l'eliminazione di potenziale pericolo e spreco economico, ma occorre con urgenza procedere allo scavo per mettere in luce la condotta e provvedere a riparare la stessa in quanto oltre ai cittadini abitanti in via Tenente Palma e adiacenze, e il quartiere del Villaggio Giordano restano senza acqua gli uffici del comune, la scuola e gli uffici del commissariato di via Brodolini.

In atto questa Stazione appaltante non dispone di contratto di appalto per la manutenzione della rete idrica pubblica per effettuare i lavori necessari, ed è esaurita pure la fornitura del materiale idrico, infine l'Ufficio manutenzione non dispone di personale e mezzi idonei ad effettuare tempestivamente l'intervento;

Preso atto:

che i lavori urgenti da effettuare consistono:

Nello scavo di circa ml 20,

Nella sostituzione dei tratti di condotta Ø 150 e 100, che risulteranno danneggiati;

Nel ripristino stato dei luoghi;

Ritenuto indifferibile e urgente adoprarsi senza indugio per l'immediata esecuzione dei lavori suddetti.

Visto l'art. 176 del D.P.R. 207/2010;

**DICHIARA**

che i lavori sopra descritti rivestono carattere di somma urgenza ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010 e comunque tali da giustificare l'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente per il loro affidamento;

Il Tecnico U.T.C.  
Geom. Biagio Lo Presti



Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per  
giorni 15 consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE \_\_\_\_\_

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE \_\_\_\_\_

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE