



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO  
Provincia di Agrigento

Registro Generale

N 974 del 12.09.2016

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°332 del 12/9/2016

Oggetto:Riparazione condotta idrica all'interno del pozzetto sito in Piazza Aquilino-  
CIG.Z0F1B0631F – approvazione preventivo e scelta modalità di gara.

Anno 2016

L'anno duemilasedici il giorno dodici del mese di settembre alle ore // nella sua stanza

IL CAPO SETTORE U.T.C.

Visto l'O.R.EE.LL.:

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C .83/06

Vista la delibera di C.C. n.78/2015 di approvazione bilancio

Vista la delibera di G.M. n.153/2015 di approvazione PEG 2015 e PEG provvisorio 2016

Visto la determina sindacale n.4 del 01/02/2016

**DETERMINA**

Di approvare il preventivo di spesa, redatto dal responsabile dell'ufficio idrico, relativo alla riparazione della condotta idrica per l'erogazione dell'acqua nella zona Castellino Andrea 1 -Castellino Andrea 2 - Piazza Aquilino dell'importo complessivo di €.6.825,70 IVA inclusa.

Di impegnare la somma di €.6.825,70 al cap.n.10686 denominato "Spese per la realizzazione in economia di immobilizzazione" imp.n. 79384

Di procedere per l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso, fissando il termine per la ricezione delle offerte in giorni dieci stante l'estrema urgenza che il caso richiede.

Di dare atto che trattasi di spesa necessaria e urgente al fine di evitare che vengano arrecati danni certi e gravi all'Ente, ai sensi dell'art.163 comma 2, D.Lgs 167/2000, dovuti alla mancanza di acqua e a conseguenti problemi di natura igienico sanitaria.

Il Capo Settore UTC FF  
Ing. Concetta Di Vincenzo

Si attesta la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1 del T.u.o.e.l.

Il Capo Settore UTC FF  
Ing. Concetta Di Vincenzo

Si attesta la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1 del T.u.o.e.l.

Il Capo Settore UTC FF  
Ing. Concetta Di Vincenzo

Visto per il riscontro di compatibilità ai sensi dell'art.183, comma 6 del T.u.o.e.l.

Il Resp.le del servizio finanziario

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.183, comma 7 del T.u.o.e.l.  
D. Lgs 276/2000 art. 163, comma 2.

Il Resp.le del servizio finanziario

Il Responsabile del Servizio:

Premesso:

- che effettuato sopralluogo su segnalazione del Sindaco e dei residenti nella zona, è stata riscontrata un'anomalia nel pozzetto idrico posto all'incrocio tra la Piazza Aquilino e via Machiavelli ;
- che nell'immediato è emerso che la "crociera" che dirama l'acqua nelle quattro direzioni, presentava un foro dal quale fuoriusciva l'acqua a forte pressione, pertanto si è proceduto alla chiusura delle saracinesche al fine di evitare sprechi d'acqua, con conseguente chiusura delle zone di erogazione dell'acqua in via Castellino Andrea 1, Castellino Andrea 2 e Pietre Cadute, densamente abitati;
- che la mancata riparazione della crociera potrebbe causare in caso di scoppio della condotta danni a cose e persone;

Considerato che, per quanto sopra, da diversi giorni non viene effettuata l'erogazione idrica nelle suddette zone;

- l'acqua rappresenta un elemento essenziale per la vita dei cittadini, specialmente nei periodi estivi durante i quali aumenta la necessità della stessa, pertanto, l'ufficio idrico è sommerso da segnalazioni e lamentele dei residenti nella zona;

Visto il preventivo di spesa redatto dal responsabile dell'ufficio idrico dell'importo complessivo di €6.825,70 che prevede i seguenti lavori da eseguire per il ripristino dell'erogazione dell'acqua nella Zona Castellino Andrea 1- Castellino Andrea 2 - Pietre Cadute sostituzione della "crociera", delle saracinesche e quant'altro necessario per il regolare deflusso dell'acqua all'interno delle condotte;

Ritenuto indispensabile mettere in atto i provvedimenti necessari per la fornitura di che trattasi, al fine di assicurare la regolare erogazione dell'acqua e le condizioni minime di sicurezza sotto l'aspetto igienico-sanitario per la pubblica incolumità e al fin di evitare danni a cose e persone;

Visto l'art.32, comma 2, del decreto legislativo 19 aprile 2016, n.50 che stabilisce: "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

Dato atto che:

per la scelta del contraente cui affidare la fornitura di che trattasi, questa amministrazione intende procedere ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.b) del D.Lgs n.50/2016, mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici inseriti nell'Albo delle imprese di fiducia istituito con determina dirigenziale n.102 del 25/02/2016 ai sensi dell'art.216 comma 9 del D.Lvo 50/2016;

questa Amministrazione, ai sensi dell'art.95 comma 4 lett.a) del D.Lgs n.50/2016, intende ricorrere all'aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso;

ai sensi dell'art.97 comma 8) del D.Lgs n.50/2016, intende prevedere nel bando l'applicazione del criterio dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art.97 comma 2;

PROPONE

Di approvare il preventivo di spesa per la riparazione delle condotte idriche per l'erogazione dell'acqua nella zona Castellino Andrea 1 -Castellino Andrea 2 - Piazza Aquilino per l'importo complessivo di €6.825,70 IVA inclusa.

Il Tecnico Responsabile  
(Geom. Biagio Lo Presti)



**COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**  
**Provincia di Agrigento**  
**Ufficio Idrico**

Prot. del

**AL DIRIGENTE UTC**

**SEDE**

**Oggetto:** RELAZIONE TECNICA E COMPUTO METRICO PREVENTIVO, per la riparazione della condotta idrica all'interno del pozzetto sito in piazza D. Aquilino.

Su segnalazione del Sindaco, a cui i residenti si erano rivolti a causa di un forte rumore di scorrimento d'acqua che sentivano all'interno del pozzetto, sito all'incrocio tra la piazza D. Aquilino e via Machiavelli. Da subito i fontanieri Giuliano Francesco e Zarbo Francesco, si recavano sul posto e constatavano, infilandosi all'interno del pozzetto, che la "crociera" che dirama l'acqua nelle quattro direzioni, presentava un foro da cui fuoriusciva l'acqua a forte pressione, tale da intaccare la soletta in calcestruzzo della soletta del pozzetto. Senza indugio hanno chiuso il flusso di acqua attraverso altre saracinesche interrompendo la fuoriuscita d'acqua. Questa situazione, se da un lato non provoca spreco d'acqua, dall'altro, non permette l'erogazione idrica in una parte di paese e precisamente nelle zone denominate: Castellino A. 1 + Castellino A,2 e Pietre Cadute, quartieri popolari e intensamente abitati. Considerato il periodo estivo, in cui è necessaria, ancor di più adesso, l'acqua per l'alta temperatura, l'aumento dei residenti per la venuta degli emigranti, si è proceduto a mettere una "pezza" alla rottura in modo da poter effettuare l'erogazione, anche se perdita è diminuita è necessario fare la riparazione, in quanto la "crociera" è usurata e può collassare da un momento all'altro e può provocare danni alla sede viaria e potenzialmente alle persone.

Stante l'urgenza della riparazione da effettuare, si è informato immediatamente il Dirigente UTC, palesando l'importanza e l'urgenza dell'intervento, in quanto potrebbe causare, in caso di scoppio della condotta, danni a cose e persone.

E' chiaro che tale situazione è di pericolo per la salute pubblica per la mancanza di acqua potabile e il pericolo potenziale che potrebbe succedere se si dovesse rompere la "crociera", a mio parere è necessario intervenire da subito per riparare quanto necessario per erogare l'acqua in sicurezza.

In atto questa Stazione appaltante non dispone di contratto di appalto per la manutenzione della rete idrica e fognaria pubblica per effettuare i lavori necessari, l'Ufficio manutenzione non dispone di personale e mezzi idonei ad effettuare tempestivamente l'intervento.



Preso atto:

che i lavori urgenti da effettuare consistono:

1. Nella sostituzione delle saracinesche, crociere e tratti di tubi che si rendessero necessari per il regolare deflusso dell'acqua.

Si redige preventivo tecnico del materiale necessario per l'intervento di manutenzione:

Il tecnico Ufficio Idrico  
Geom. Biagio Lo Presti





COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Provincia di Agrigento


Ufficio Idrico

**AL DIRIGENTE U.T.C.  
SEDE**

PREVENTIVO DEI LAVORI  
PIAZZA DOMENICO AQUILINO

n°		metri3/mq/ml/ore	costo unitario Euro	totale euro	
	Rilevazione costo della manodopera edile calcolato ai sensi del D.C.P.S. n.763, della Circolari del Ministero dei Lavori Pubblici n.1548 del 22,10,1947, e n. 6053 del 15,10,1952, e della Legge 10,12,81,n.741 art.14 Costo valevole da 01/07/2015.				
1	AN2-Operaio comune 1° livello per assistenza, smontaggio saracinesche, crociere, pezzi speciali in ghisa sferoidale per dare l'opera a perfetta regola d'arte. Per ogni ora euro 23,95.	ore	16,00	23,95	383,20
2	AN,3- Operaio qualificato 2° livello per assistenza, smontaggio saracinesche, crociere, pezzi speciali in ghisa sferoidale per dare l'opera a perfetta regola d'arte. Per ogni ora euro 26,95.	ore	16,00	26,59	425,44
3	13.2.5.6. Fornitura e posa in opera di saracinesca in ghisa 16 atm. Come voce prezziario vigente..... da mm.200 per una euro.	n°	2,00	974,70	1949,40
4	13.2.5.6. Fornitura e posa in opera di saracinesca in ghisa 16 atm. Come voce prezziario vigente..... da mm.150 per una euro.	n°	1,00	542,80	542,80
5	13.2.5.4. Fornitura e posa in opera di saracinesca in ghisa 16 atm. Come voce prezziario vigente..... da mm.100 per una euro.	n°	1,00	359,00	359,00
6	13.1.3. pezzi speciali in ghisa come da prezziario vigente per ogni kg. Euro 10,90. In previsione kg. 150,00.	Kg.	150,00	10,90	1635,00
			<b>importo lavori euro</b>	<b>5294,84</b>	
			<b>oneri sicurezza</b>	<b>300,00</b>	
			<b>sommano</b>	<b>5594,84</b>	
			<b>Iva 22%</b>	<b>0,22</b>	
			<b>pari ad euro</b>	<b>1230,86</b>	
			<b>totale euro</b>	<b>6825,70</b>	

Il Tecnico U.T.C.  
Geom. Biagio Lo Presti



Il sottoscritto Segretario Comunale

**CERTIFICA**

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal \_\_\_\_\_  
al \_\_\_\_\_

**Il Messo Comunale**

**Il Segretario Comunale**

**Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_**

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

**Il Segretario Comunale**