



## COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale

n. 283 del 29.02.2016

### ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N° 104 del 26/2/2016

**Oggetto:** lavori di somma urgenza ai sensi dell'art.176 del D.P.R. n.207/2010 per la riparazione della condotta idrica in ghisa Ø 150 all'interno del pozzetto idrico ubicato in via Dante incrocio via Fiorentino. Approvazione perizia giustificativa e impegno di spesa. CIG: [ZCB18B8F9A].

**Anno 2016**

*L'anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore /////////////// nella sua stanza*

#### **Il Dirigente U.T.C.**

Visto l'O.R.EE.LL.:

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.83/2006.

Vista la deliberazione consiliare n°78 del 16/11/2015 di approvazione bilancio.

Vista la deliberazione della Giunta municipale n.153/2015 di approvazione P.E.G.;

Vista la determinazione sindacale n.4 del 01/02/2016.

Premesso che :

in data 18 febbraio 2016 la squadra di pronta reperibilità (arch. Zinnanti- fontaniere Zarbo Francesco) ha segnalato una copiosa fuoriuscita di acqua in via Dante incrocio Fiorentino, di conseguenza il geom. Biagio Lo Presti, ha effettuato sopralluogo constatando che la causa delle fuoriuscite d'acqua era dovuto alla rottura della condotta da mm.150 posta all'interno del pozzetto ubicato in via Dante incrocio Fiorentino, che alimenta le zone dei quartieri di via Bixio e Mercadante e cosa ancora più grave la scuola Arena delle Rose e gli uffici della sede comunale di via Fiorentino.

nell'immediato si è proceduto alla chiusura della condotta per evitare la fuoriuscita di acqua, ma occorreva con urgenza procedere allo scavo per mettere in luce la condotta e provvedere alla riparazione della stessa;

Considerato che la situazione richiedeva una soluzione immediata non realizzabile con gli operai comunali, in data 18/2/2016 il geom. Biagio Lo Presti ha redatto verbale di somma urgenza ai sensi dell'art.176 del D.P.R. 5.10.2010 n.207, per il ripristino della funzionalità della condotta, in argomento;

Dato atto che, accertata l'impossibilità di risolvere tempestivamente la situazione con i mezzi ed il personale a disposizione dell'Amministrazione, con ordinanza n.35 del 19/2/2016 è

stata affidata alla ditta F.lli Vella A.& S. srl, presente in sede e disponibile, l'immediata esecuzione dei lavori;

Visto:

il verbale di somma urgenza del 18 febbraio 2016;

l'art.176 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207

l'art.12 del vigente Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori;

l'ordinanza n.35 del 19/2/2016

il computo metrico estimativo, redatto dal geom. Biagio Lo Presti, per un importo di €.8.000,00 IVA compresa;

Ritenuto di procedere alla approvazione dei lavori descritti nell'allegato computo e alla assunzione del relativo impegno di spesa;


#### DETERMINA

Di approvare l'allegato computo metrico dei lavori di riparazione della condotta idrica in ghisa Ø 150 all'interno del pozzetto idrico ubicato in via Dante incrocio via Fiorentino, redatto dal responsabile del servizio per un importo complessivo di €.8.000,00;

Di impegnare la somma di €.8000,00 al cap.10316 imp.n° 79145.

Dare atto che trattasi di spesa necessaria, urgente e non frazionabile.

Il Capo Settore U.T.C.  
Arch. Francesco Lo Nobile




Si attesta la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del T.u.o.e.l.

Il Capo Settore U.T.C.  
Arch. Francesco Lo Nobile




Visto per il riscontro di compatibilità ai sensi dell'art.183, comma 6, del T.u.o.e.l.

Il responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Rosa Di Blasi



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.183, comma 7, del T.u.o.e.l.

Il responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Rosa Di Blasi





COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Provincia di Agrigento

Ufficio Idrico

AL DIRIGENTE U.T.C.  
SEDE

**OGGETTO: PREVENTIVO PER IMPEGNO DI SPESA**

A SEGUITO VERBALE SOMMA URGENZA PROT. 5974 DEL 18/02/2016, E ORDINANZA DIRIGENTE UTC N° 35 DEL 19 febbraio 2016 PER LA RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA IN GHISA DA MM.150, IN VIA DANTE INCROCIO VIA FIORENTINO.

SI REDIGE PREVENTIVO DI SPESA DEI LAVORI IN OGGETTO PER PROVVEDERE ALL'IMPEGNO DI SPESA DEI LAVORI. SI LIQUIDERA' A FINE LAVORI A CONSUNTIVO.

NELL'IMMEDIATO SI E' PROCEDUTO AD EVITARE IL POTENZIALE PERICOLO ALL'INCOLUMITA' PUBBLICA RIPARANDO LA CONDOTTA ROTTA.


SONO IN CORSO I COLLAUDI DELLE CONDOTTE E I LAVORI DI COMPLETAMENTO ESEGUITI DALLA DITTA VELLA ANGELO

PREVISIONE DEI LAVORI

		metri3/mq/ml/ore	costo unitario Euro	totale euro
Mano d'opera qualificata per ogni ora	ore	50,00	30,00	1500,00
Mano d'opera operaio comune per ogni ora	ore	50,00	26,00	1300,00
Forniture e posa in opera cls in previsione mc.	mc.	10,00	124,00	1240,00
Forniture e posa in opera di tubi in ghisa da mm.150 in previsione ml.	ml.	6,00	55,00	330,00
Per lavori di bonifica e pulitura all'interno del pozzetto a corpo				800,00
Forniture e posa in opera di pezzi speciali in ghisa in previsione kg.	Kg.	200,00	8,00	1600,00
Importo lavori a base d'asta			euro	6770,00-
Ribasso -12%			euro	812,40=
			restano euro	5957,60
			oneri sicurezza euro	300,00
			sommano euro	6257,60+
			IVA 22% = euro	1376,67
			sommano euro	7334,27
			imprevisti euro	665,73
			<b>totale euro</b>	<b>8000,00</b>

Il Tecnico U.T.C.

Geom. Biagio Lo Presti





**COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**  
**Provincia di Agrigento**  
**Ufficio Idrico**

Prot. ~~101~~ del ~~10/02~~ ~~2016~~ n. 5974 - DE 18/02/2016

**AL DIRIGENTE UTC**

**SEDE**

**Oggetto:** Verbale di Somma Urgenza ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010, per la riparazione della condotta idrica Ø 150 all'interno del pozzetto idrico ubicato in via Dante incrocio Fiorentino.

Premesso che:

su segnalazione della squadra di pronta reperibilità (arch. Zinnati e Zarbo Francesco), nota prot. 5770 del 18/02/2016, su una copiosa fuoriuscita di acqua dal chiusino in ghisa posto all'incrocio di via Dante con la via Fiorentino, effettuato sopralluogo è emerso che la causa delle fuoriuscite d'acqua è dovuto alla rottura della condotta posta all'interno del pozzetto, per evitare la fuoriuscita d'acqua e potenziali pericoli agli immobili circostanti ed alla pavimentazione stradale ha obbligato la chiusura dell'anello in ghisa da mm.200 posto in piazza Mazzini, causando la mancata fornitura di acqua nelle zone denominate Bixio, Mercadante, alla scuola Arena delle Rose e gli uffici comunali della sede centrale di via Fiorentino.

E' chiaro che il perdurare di tale situazione è di nocumento alla cittadinanza e può ingenerare danno per interruzione di pubblico servizio.

Nell'immediato necessita sostituire le parti rotte della condotta rotta e altri parti che di dovessero trovare rotte.

In atto questa Stazione appaltante non dispone di contratto di appalto per la manutenzione della rete idrica pubblica per effettuare i lavori necessari, ed è esaurita pure la fornitura del materiale idrico, infine l'Ufficio manutenzione non dispone di personale e mezzi idonei ad effettuare tempestivamente l'intervento;

Preso atto:

che i lavori urgenti da effettuare consistono:

Nella sostituzione dei tratti di condotta Ø 150, o altro che risulterà danneggiata;

Nel ripristino stato dei luoghi;

Ritenuto indifferibile e urgente adoperarsi senza indugio per l'immediata esecuzione dei lavori suddetti.

Visto l'art. 176 del D.P.R. 207/2010;

**DICHIARA**

che i lavori sopra descritti rivestono carattere di somma urgenza ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010 e comunque tali da giustificare l'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente per il loro affidamento;

Il Tecnico U.T.C.  
Geom. Biagio Lo Presti



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO  
Provincia di Agrigento

Ordinanza n. 35 del 19 febbraio 2016

**OGGETTO:** lavori di somma urgenza ai sensi dell'art.176 del D.P.R. 207/2010, per la riparazione della condotta idrica Ø 150 in ghisa sita in via Dante incrocio Fiorentino.  
Revoca ordinanza n.34 del 18/2/2016

**Il Dirigente U.T.C.**

Visto il verbale di somma urgenza del 18 febbraio 2016, redatto dal geom. Biagio Lo Presti dal quale si rileva che: la squadra di pronta reperibilità (arch. Zinnanti- fontaniere Zarbo Francesco) ha segnalato una copiosa fuoriuscita di acqua in via Dante incrocio Fiorentino, di conseguenza il geom. Biagio Lo Presti, ha effettuato sopralluogo constatando che la causa delle fuoriuscite d'acqua era dovuto alla rottura della condotta da mm.150 posta all'interno del pozzetto ubicato in via Dante incrocio Fiorentino, che alimenta le zone dei quartieri di via Bixio e Mercadante e cosa ancora più grave la scuola Arena delle Rose e gli uffici della sede comunale di via Fiorentino.

Nell'immediato si è proceduto alla chiusura della condotta per evitare la fuoriuscita di acqua, ma occorre con urgenza procedere alla riparazione della condotta e quanto altro dovesse essere rotto ;

Considerato che:

i lavori sopra descritti rivestono carattere di somma urgenza ai sensi dell'art.176 del D.P.R. 207/2010;

Accertata l'impossibilità di risolvere tempestivamente la situazione con i mezzi ed il personale a disposizione dell'Amministrazione, con ordinanza n.34 del 18/2/2016 l'esecuzione di lavori di che trattasi è stata affidata alla ditta Bellia Maurizio che si era detta disponibile ad iniziare i lavori fin da subito ;

Dato atto che la ditta in data odierna, per problemi personali, non si è presentata sul posto;

Dato atto, altresì, dell'urgenza di eseguire i lavori sono state contattate altre ditte locali, acquisendo la disponibilità della ditta F.lli A.& S. Vella srl;

La ditta ha offerto il ribasso del 12,00,00% sui lavori da eseguire;

Visto il Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con deliberazione consiliare n.57/2013;

Visto l'art.176 del D.P.R. n.207/2010

**ORDINA**

All'impresa F.lli A.& S. Vella srl l'immediata esecuzione dei lavori di somma urgenza per la riparazione della condotta idrica Ø 150, in ghisa sita in via Dante incrocio Fiorentino.

Si da atto che l'impresa interpellata ha offerto un ribasso medio, sui lavori che verranno eseguiti, del 12,00 %.

I lavori verranno diretti dal tecnico comunale Geom. Biagio Lo Presti che assolverà anche alle funzioni di Responsabile unico del Procedimento e di Responsabile dei Lavori, ai sensi del D.P.R. 207/2010;


Il R.U.P., ai sensi dell'art. 176 del citato D.P.R. 207/2010, dovrà compilare una perizia giustificativa con l'ammontare dei lavori per il successivo impegno di spesa e le approvazioni necessarie, nei termini ivi previsti.

La presente ordinanza viene notificata, con consegna brevi manu, a:

1. Titolare dell'impresa F.lli A.& S. Vella srl, Città;
2. Geom. Biagio Lo Presi- U.T.C., Sede;

Copia per conoscenza viene trasmessa ai VV.UU.- Sede

*Firma U.T.C.*  
*Francesco Lo Nobile*



Il Dirigente U.T.C.  
Arch. Francesco Lo Nobile

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per  
giorni 15 consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE \_\_\_\_\_

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE \_\_\_\_\_

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE