



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale

n. 816 del 24.07.2016

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°257 del 20/7/2016

Oggetto: lavori di somma urgenza ai sensi dell'art.163 del Dlgs. 50/2016, per la riparazione della condotta fognaria di adduzione al depuratore in località Villaggio Giordano. Approvazione perizia giustificativa e impegno di spesa. CIG:[ZC51AB4153].

Anno 2016

L'anno duemilasedici il giorno venti del mese di luglio alle ore /////////////// nella sua stanza

Il Dirigente U.T.C.

Visto P.O.R.EE.LL.:

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.83/2006.

Vista la deliberazione consiliare n°78 del 16/11/2015 di approvazione bilancio.

Vista la deliberazione della Giunta municipale n.153/2015 di approvazione P.E.G.;

Vista la determinazione sindacale n.4 del 01/02/2016.

Premesso che :

a seguito di segnalazione del personale operante presso il depuratore comunale in merito alla diminuzione della portata dell'afflusso dei liquami del Villaggio Giordano, è stato effettuato sopralluogo per individuare una qualche probabile rottura della condotta che poteva essere la causa del rallentamento dell'afflusso dei liquami all'impianto di depurazione;

ispezionata la condotta di adduzione, a circa 2 Km dal depuratore, in un tratto compreso tra due pozzetti è stata individuata una rottura della condotta con conseguente fuoriuscita dei liquami;

Considerato che:

la situazione richiedeva una soluzione immediata, a salvaguardia della pubblica incolumità, in data 30/6/2016 il geom. Biagio Lo Presti ha redatto verbale di somma urgenza ai sensi dell'art.163 del D.Lgs n.50/2016, per il ripristino della funzionalità della condotta, in argomento;

accertata l'impossibilità di risolvere tempestivamente la situazione con i mezzi ed il personale a disposizione dell'Amministrazione, il tecnico responsabile ha affidato alla ditta General Costruzioni V.S. Junior Soc.Coop., presente in sede e disponibile, l'immediata esecuzione dei lavori;

Visto:

il verbale di somma urgenza del 30 giugno 2016;

l'art.163 del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50

il computo metrico estimativo dei lavori necessari, redatto dal geom. Biagio Lo Presti, per un importo di €5.843,68 IVA compresa;
Ritenuto di procedere alla approvazione dei lavori descritti nell'allegato computo e alla assunzione del relativo impegno di spesa;

DETERMINA

Di approvare l'allegato computo metrico dei lavori di riparazione della condotta fognaria di adduzione al depuratore di c/da Cappello redatto dal responsabile del servizio per un importo complessivo di €5.843,68;

Di impegnare la somma di €5.843,68 al cap.10125 imp.n. 19321;

Dare atto che trattasi di spesa necessaria e urgente al fine di evitare danni gravi e certi all'ente.

Il Capo Settore U.T.C.
Arch. Francesco Lo Nobile

Si attesta la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del T.u.o.e.l.

Il Capo Settore U.T.C.
Arch. Francesco Lo Nobile

Visto per il riscontro di compatibilità ai sensi dell'art.183, comma 6, del T.u.o.e.l.

Il responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Rosa Di Blasi

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.183, comma 7, del T.u.o.e.l.

Il responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Rosa Di Blasi



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
 Provincia di Agrigento
 Ufficio Idrico

Prot. 23358 del 30/06/2016

AL DIRIGENTE UTC

SEDE

Oggetto: Relazione mancato afflusso dei liquami al depuratore "Cappello".

Su segnalazione dell'operatore che cura la manutenzione del depuratore comunale di contrada "Cappello" in cui ci comunicava che l'afflusso dei liquami del Villaggio Giordano era al minimo della portata che normalmente affluisce al depuratore. Nell'immediato ci si è messi alla ricerca della ipotetica ostruzione che non permette l'arrivo dei liquami al depuratore, dopo aver ispezionata la condotta di adduzione, a circa due Km. dal depuratore in un tratto tra due pozzetti, dal terreno fuoriuscivano dei liquami, tale situazione di sicuro provoca il mancato arrivo al depuratore.

E' chiaro che tale situazione è di pericolo estremo per la salute pubblica, per lo sversamento sul terreno dei liquami fognari, quindi a mio parere è necessario e urgente intervenire immediatamente per riportare i liquami all'interno della condotta fognaria e quindi al depuratore.

In atto questa Stazione appaltante non dispone di contratto di appalto per la manutenzione della rete fognaria pubblica per effettuare i lavori necessari, l'Ufficio manutenzione non dispone di personale e mezzi idonei ad effettuare tempestivamente l'intervento.


Preso atto:

che i lavori urgenti da effettuare consistono:

Nello scavo sulla condotta dal punto dove affiorano i liquami fino a raggiungere l'ostruzione;

Nella sostituzione dei tratti di condotta che risulteranno danneggiati;

Nel ripristino stato dei luoghi.



Il Tecnico U.T.C.
 Geom. Biagio Lo Presti

CONSEGNA DA ACCERTARE
 ALLA DITTA COOPERATIVA
 COSTRUZIONI V.S. JUNIOR

VIA CORALCA 13 - PALMA DI MONTECHIARO (AG)

GENERAL COSTRUZIONI V.S.
 JUNIOR SOC. COOP.
 Via Coralca n° 13
 92020 Palma di Montechiaro (AG)
 P.Iva 02816790940 - Cell 3894309996

[Handwritten signature]



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Provincia di Agrigento

Ufficio idrico

Prot. 24386 del 08/07/2016.

Al Capo Settore UTC
SEDE

Oggetto: PERIZIA GIUSTIFICATIVA ARTICOLO 163 D.L. 50/2016.

LAVORI DI SOMMA URGENZA SU CONDOTTA FOGNARIA DE ADDUZIONE AL
DEPURATORE DI CONTRADA CAPPELLO CAUSA FUORIUSCITA DI LIQUAMI.

A seguito verbale di somma urgenza prot. 23358 del 30/06/2016, avente per oggetto la riparazione della condotta fognaria, di adduzione al depuratore di contrada cappello, causa fuoriuscita di liquami fognari per otturazione della stessa condotta. Nell'immediato a mezzo della ditta General Costruzioni, si è proceduto, immediatamente allo scavo, alla ricerca del tratto otturato. I lavori sono proseguiti nei giorni successivi, data la difficoltà di intervenire per la presenza sul terreno di "tunnell" per la coltivazione di primizie e la mancanza di stradelle che potessero permetter l'uso di espurghi o altri macchinari per pulire la condotta otturata meccanicamente. I lavori iniziati giorno 30 giugno sono terminati giorno 7 luglio.

Si è scavato sulla condotta rompendo la parte superiore e togliendo, a mano, la parte otturata dai detriti e materiale vario fognario, di questi saggi se ne sono fatti cinque, successivamente dopo aver verificato che i liquami scorressero con fluidità si è proceduto a riparare la condotta e ricoprirla con del calcestruzzo. Dopo si è proceduto alla bonifica del terreno di coltivazione e alla intonacatura della parte del pozzetto fognario in calcestruzzo tra la soletta e le pareti sottostanti, in modo da poter vedere se si spostano per creare danno.


Ad oggi la condotta funziona perfettamente, per come è stato confermato dagli operatori del depuratore comunale i quali hanno comunicato che l'affluenza dei liquami era normale.

La descrizione analitica e la contabilità finale è riportata in foglio excel allegato.

Palma di Montechiaro li

Il Coordinatore dell'Ufficio Idrico
Geom. Biagio Lo Presti

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO



AL DIRIGENTE U.T.C.
SEDE

OGGETTO: PERIZIA GIUSTIFICATIVA – ART.163 D.L. 50/2016.
A SEGUITO VERBALE SOMMA URGENZA PROT. 23358 DEL30/06/2016,
PER LA RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA FOGNARIA DI ADDUZIONE AL DEPURATORE
DI C/DA CAPPELLO, CAUSA FUORIUSCITA DI LIQUAMI FOGNARI PER OTTURAZIONE DELLA
STESSA. NELL'IMMEDIATO A MEZZO DELLA DITTA GENERAL COSTRUZIONI SI E' PROCEDUTO
ALLO SCAVO E ALLA RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA, DISOTTURAZIONE E RIPARAZIONE
DEI TUBI ROTTI, MANUTENZIONE DEI POZZETTI IN CLS, E INTONACATURA DELLE PARETI
ESTERNE DEI POZZETTI NELLA ZONA TRA LA SOLETTA E LE PARETI IN MODO DA VEDERE
EVENTUALI MANOMISSIONI FUTURE.
LA CONDOTTA FUNZIONA PERFETTAMENTE, PER COME E' STATO CONFERMATO DAGLI
OPERATORI DEL DEPURATORE COMUNALE.

DESCRIZIONE DEI LAVORI

n°	CONDOTTA DI ADDUZIONE FOGNARIA	metri ² /mq/m/ore	costo unitario Euro	= €	totale euro	= €
1	- N.P..01- Operaio qualificato per lavori quali : rifacimento di pareti di pozzetti in cemento armato, smontaggio e rimontaggio tubi in gress ceramico e quant'altro per dare l'opera a perfetta regola d'arte. Per ogni ora euro 28,21. Totale giornate lavorative n° 4 pari ad ore 32. Per ogni ora euro 31,32.	ore	32	31,32	1002,24	
2	- N.P.01- Operaio comune scavi e assistenza lavori quali : montaggio solette e rifacimento di pareti di pozzetti in cemento armato, smontaggio, rimontaggio, pulitura dai detriti di tubi in gress e quant'altro per dare l'opera a perfetta regola d'arte. Totale giornate lavorative n° 7 pari ad ore 56. Per ogni ora euro 28,21.	ore	56	28,21	1579,76	
3	3,1,1,7, Conglomerato cementizio per l'esecuzione dei ripristini per come riportato nel prezzario regionale vigente. Per ogni mc. Euro 133,10.	mc.	5,00	133,10	665,50	
4	N.P.03- Nolo mini escavatore dato sul posto di lavoro compreso operatore, carburante, lubrificante e quanto altro necessario per dare il mezzo in perfette condizioni. Per ogni ora euro 50,00..	ore	32,00	50,00	1600,00	
5	N.P.04- Nolo di flex elettrico o martelletto compreso di materiale di consumo e compreso gruppo elettrogeno . Per ogni ora euro 32,49.	ore	12,00	32,49	389,88	
				importo lavori euro	5237,38	
				riduzione del 20% art.163 D.L. N° 50/2016	0,20	
				pari euro	1047,48	
				sommano euro	4189,90	
				oneri sicurezza euro	600,00	
				totale lavori euro	4789,90	
				IVA 22%	0,22	
				+IVA pari ad euro	1053,78	
				totale lavori euro	5843,88	

Il Tecnico U.T.C.
geom. Biagio Lo Presti

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per
giorni 15 consecutivi dal _____ al _____

IL MESSO COMUNALE _____

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE _____

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE