...ie di Palma di Montechiaro
PROVINCIA DI AGRIGEN...

Ufficio Tecnico
Urbanistica ed Edilizia
Reg. n.159 del 26/09/95

Prot. 2848

28 SET. 1995

A seguito nota dell'Assessore ai BB.CC. Prof. Francesco Amico del 26/09/95;
Sopralluogo del 26/09/95 ore 10.30 effettuato da:
Pattuglia VV.UU.:
VV.UU. FAZIO GIOVANNI
VV.UU. DI FALCO CARMELA

Assistenza tecnica:
GEOM. MELI CALOGERO GIOACCHINO

Al Sig. Sindaco
Al Segretario Generale
Al Comando VV.UU.
All'Ass.re BB.CC. Amico F.
Città

Oggetto: Sopralluogo Castello Chiaramonte
Ditta:Vallesinella s.a.s.
v.le Cortina d'Ampezzo,60
00135 ROMA
Giusto verbale di sopralluogo n.01 del 26/09/95 e Visti gli atti d'Ufficio.

RELAZIONE TECNICA

A seguito verbale di sopralluogo sopra citato,per opportuna conoscenza, si comunica che nei luoghi di cui in oggetto,sono state riscontrate parti pericolanti,per l'intero perimetro del Castello,che minacciano pericolo di crollo con pregiudizio per la pubblica incolumita'.Tali inconvenienti sono derivanti dalla vetusta' dell'edificio in oggetto e dall'azione erosiva degli agenti atmosferici.Nelle fotografie allegate alla presente,sono evidenziate le parti dove sono evidenti le crepe che minacciano la stabilita' del Castello.
All'interno non si e' potuto accedere in quanto il cancello d'ingresso era chiuso.
Si Allega:Verbale di sopralluogo,nota Ass.re BB.CC.,fotografie.

Il Tecnico Comunale
Geom. C.G. Meli

V. Il Capo Sez. Urb. Edil. e San.
Arch. B. Zinnanti

V. Il Capo U.T.C.
Arch. B. Valenti